


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
市川市大野町1丁目、南大野1丁目	



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I -021K2045-1

箇所名

大野町26

所在地

市川市大野町1丁目、南大野1丁目

危害のおそれのある土地の座標					
Y-01	-28175.45	10244.61			
Y-02	-28184.73	10223.91			
Y-03	-28185.01	10223.47			
Y-04	-28187.71	10224.59			
Y-05	-28189.27	10220.67			
Y-06	-28191.30	10221.42			
Y-07	-28196.60	10223.36			
Y-08	-28200.17	10224.67			
Y-09	-28209.19	10227.98			
Y-10	-28209.55	10228.11			
Y-11	-28208.25	10231.79			
Y-12	-28207.97	10234.17			
Y-13	-28209.06	10232.08			
Y-14	-28210.50	10231.96			
Y-15	-28209.60	10233.24			
Y-16	-28210.90	10236.08			
Y-17	-28219.15	10238.48			
Y-18	-28229.96	10243.89			
Y-19	-28229.60	10245.45			
Y-20	-28227.73	10253.64			
Y-21	-28225.50	10263.38			
Y-22	-28222.42	10276.84			
Y-23	-28205.52	10268.53			
Y-24	-28202.38	10269.61			
Y-25	-28190.43	10267.92			
Y-26	-28183.41	10256.27			

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)