


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2056-1	箇所名	大野町32	所在地	市川市大野町3丁目、大野町2丁目
---------	------	--------------	-----	-------	-----	------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度



[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

		調査年度	令和5年度	
急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2056-2	箇所名	大野町32
		所在地	市川市大野町3丁目、大野町2丁目	



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
▲	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I -021K2056-2

箇所名

大野町32

所在地

市川市大野町3丁目、大野町2丁目

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2056-3	箇所名	大野町32	所在地	市川市大野町3丁目、大野町2丁目
---------	------	--------------	-----	-------	-----	------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-021K2056-3

箇所名

大野町32

所在地

市川市大野町3丁目、大野町2丁目

危害のおそれのある土地の座標					
Y-01	-26838.98	10501.82			
Y-02	-26843.97	10493.15			
Y-03	-26844.63	10491.98			
Y-04	-26849.62	10483.31			
Y-05	-26866.70	10490.05			
Y-06	-26882.37	10498.26			
Y-07	-26897.92	10508.94			
Y-08	-26912.17	10519.49			
Y-09	-26927.68	10528.90			
Y-10	-26943.16	10538.45			
Y-11	-26957.96	10548.65			
Y-12	-26972.28	10559.26			
Y-13	-26982.07	10566.02			
Y-14	-26992.00	10572.28			
Y-15	-26986.59	10581.41			
Y-16	-26985.41	10583.40			
Y-17	-26970.11	10585.89			
Y-18	-26959.89	10579.64			
Y-19	-26944.85	10569.94			
Y-20	-26929.43	10560.14			
Y-21	-26914.44	10550.76			
Y-22	-26899.27	10541.24			
Y-23	-26883.61	10531.18			
Y-24	-26869.06	10521.56			
Y-25	-26853.95	10511.40			

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2056-4	箇所名	大野町32	所在地	市川市大野町3丁目、大野町2丁目
---------	------	--------------	-----	-------	-----	------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2056-5	箇所名	大野町32	所在地	市川市大野町3丁目、大野町2丁目
---------	------	--------------	-----	-------	-----	------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和5年度
3丁目、大野町2丁目	

危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
Y-01	-26513.10	10314.43									
Y-02	-26516.16	10304.91									
Y-03	-26516.83	10302.83									
Y-04	-26520.18	10292.43									
Y-05	-26520.61	10291.09									
Y-06	-26538.64	10296.56									
Y-07	-26555.37	10303.18									
Y-08	-26572.56	10310.39									
Y-09	-26590.02	10318.47									
Y-10	-26592.34	10319.76									
Y-11	-26597.38	10322.15									
Y-12	-26597.82	10322.36									
Y-13	-26604.84	10325.40									
Y-14	-26606.63	10326.47									
Y-15	-26621.95	10334.68									
Y-16	-26637.42	10345.14									
Y-17	-26648.05	10354.49									
Y-18	-26643.12	10363.19									
Y-19	-26641.57	10365.92									
Y-20	-26636.64	10374.62									
Y-21	-26624.91	10368.19									
Y-22	-26609.69	10359.80									
Y-23	-26593.39	10351.25									
Y-24	-26577.94	10342.12									
Y-25	-26562.43	10334.56									
Y-26	-26546.18	10327.83									
Y-27	-26529.53	10320.93									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)