


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 気概のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2084	箇所名	八幡1	所在地	市川市八幡5丁目
---------	------	------------	-----	-----	-----	----------



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

1:1,000

