


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

		調査年度	2023	
急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2018	箇所名	胡録台1
		所在地	松戸市胡録台、野菊野	



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2018	箇所名	胡録台1	所在地	松戸市胡録台、野菊野
---------	------	------------	-----	------	-----	------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)