


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2023



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	松戸市五香西5丁目、五香西4丁目

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2022	箇所名	五香西2	所在地	松戸市五香西5丁目、五香西4丁目
---------	------	------------	-----	------	-----	------------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-23552.32	11266.95	Y31	-23689.89	11005.50						
Y2	-23570.75	11268.00	Y32	-23679.64	11004.72						
Y3	-23569.68	11281.79	Y33	-23675.93	11004.44						
Y4	-23570.92	11301.76	Y34	-23675.74	11004.43						
Y5	-23572.09	11312.81	Y35	-23672.94	11004.22						
Y6	-23582.06	11312.05	Y36	-23671.28	11000.21						
Y7	-23583.25	11311.96	Y37	-23656.44	10998.64						
Y8	-23588.41	11311.56	Y38	-23636.87	10998.02						
Y9	-23594.22	11311.12	Y39	-23617.75	11000.41						
Y10	-23593.59	11300.74	Y40	-23611.42	11027.94						
Y11	-23592.36	11280.94	Y41	-23609.08	11047.61						
Y12	-23588.89	11254.35	Y42	-23611.89	11053.07						
Y13	-23569.11	11251.97	Y43	-23600.88	11052.07						
Y14	-23574.48	11242.97	Y44	-23575.63	11053.08						
Y15	-23577.50	11222.94	Y45	-23567.67	11080.60						
Y16	-23579.93	11197.97	Y46	-23564.77	11097.66						
Y17	-23580.74	11177.91	Y47	-23561.82	11115.05						
Y18	-23582.01	11158.24	Y48	-23559.64	11137.35						
Y19	-23582.13	11137.82	Y49	-23558.83	11157.35						
Y20	-23583.83	11119.68	Y50	-23558.24	11177.51						
Y21	-23586.93	11101.53	Y51	-23557.44	11197.50						
Y22	-23589.95	11083.71	Y52	-23555.19	11220.06						
Y23	-23587.91	11071.57	Y53	-23552.17	11239.99						
Y24	-23600.52	11073.46	Y54	-23552.32	11266.95						
Y25	-23624.14	11072.19									
Y26	-23636.12	11050.60									
Y27	-23638.43	11031.15									
Y28	-23636.00	11024.11									
Y29	-23655.59	11024.73									
Y30	-23681.26	11024.33									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)