## 急傾斜地の崩壊区域調書

5-4 危害のおそれのま	5る土地等の座標位	置図					調査年度	令和5年	度
5-4 危害のおそれの <i>は</i> 急傾斜地の位置	箇所番号	I -031K2029	箇所名	幸田1	所在地	松戸市幸田27	Ħ		
									N
									Ņ
									$\Lambda$
				Y4					
				<u> </u>					
				Y5 Y3					
				Y6 Y7 Y7					
				Y8					
				Y9 Y10 Y15 Y1					
				Y10 Y15 Y10 Y15 Y11 Y11 Y11 Y11 Y11 Y11 Y11 Y11 Y11					
				Y12 Y14 Y16					
				Y12 Y13					
								1:1,000	
							0	25	5
							Ĭ——	20	5

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I -031K2029	箇所名	幸田1	所在地	松戸市幸田2丁目

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)				著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-16977.30	8181.02									
Y2	-16967.83	8183.38									
Y3	-16963.56	8178.08									
Y4	-16959.45	8172.73									
Y5	-16966.83	8166.73									
Y6	-16967.21	8166.42									
Y7	-16968.76	8165.16									
Y8	-16974.64	8160.38									
Y9	-16976.52	8158.85									
Y10	-16976.31	8159.90									
Y11	-16977.63	8158.44									
Y12	-16984.08	8160.10									
Y13	-16982.42	8165.24									
Y14	-16981.00	8169.61									
Y15	-16980.38	8171.51	1								
Y16	-16979.95	8172.84									
			1								
			1								
			1								
			1								
			1								

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)