急傾斜地の崩壊区域調書

5-4 危害のおそれのな 急傾斜地の位置	箇所番号	I −031K2034	箇所名	高塚新田2	所在地	松戸市高塚新田	調査年度	2023
			Y26	Y29 Y28 Y27 Y30 Y31 Y32				N
				\	Y34			
			Y2 Y19		Y35 Y1			
			Y18 /	Y2 Y3 Y4 Y5				
1:1,000 25	50 m		Y15	77 78 78 712 711 710 79				

急傾斜地の崩壊区域調書

高塚新田2

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

箇所番号

I -031K2034

箇所名

急傾斜地の位置

Y20

Y21

Y22

Y23

Y24

Y25 Y26

Y27

Y28

Y29 Y30 -27537.76

-27529.51

-27524.33

-27512.05

-27494.75

-27478.99

-27461.98

-27460.32

-27459.14

-27459.08

-27458.46

9941.59

9944.86

9961.62 9957.85

9953.36

9949.44

9944.18

9949.78

9953.77

9953.96

9956.09

 調査年度
 2023

 所在地
 松戸市高塚新田

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) 地点記号 地点記号 X(m) Y(m) X(m) Y(m) 地点記号 X(m) Y(m) 地点記号 X(m)Y(m) -27534.36 9980.75 -27455.74 9965.28 Y31 Y1 -27542.00 9963.71 Y32 -27472.95 9970.18 Y2 Y3 -27542.33 9965.46 Y33 -27489.60 9974.34 -27507.24 Y4 -27542.37 9965.44 Y34 9978.91 Y5 -27543.41 9963.26 Y35 -27534.36 9980.75 Y6 -27558.93 9966.32 Y7 -27580.91 9969.69 Y8 -27583.80 9961.82 -27586.30 9963.12 Y9 Y10 -27587.85 9955.38 Y11 -27588.26 9953.31 Y12 -27588.85 9950.37 -27588.97 9949.75 Y13 Y14 -27590.81 9940.57 Y15 -27576.31 9938.61 Y16 9947.53 -27571.69 Y17 -27564.75 9943.55 Y18 -27538.55 9938.94 Y19 -27537.68 9941.09

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)