


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2036	箇所名	高塚新田4	所在地	松戸市高塚新田
---------	------	------------	-----	-------	-----	---------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2036	箇所名	高塚新田4	所在地	松戸市高塚新田
---------	------	------------	-----	-------	-----	---------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-27250.82	9810.86	Y31	-27244.52	9793.44						
Y2	-27259.31	9818.55	Y32	-27245.99	9802.77						
Y3	-27259.28	9824.07	Y33	-27250.82	9810.86						
Y4	-27263.02	9832.10									
Y5	-27269.77	9849.37									
Y6	-27296.32	9876.69									
Y7	-27309.17	9861.16									
Y8	-27310.07	9862.23									
Y9	-27313.11	9859.19									
Y10	-27305.42	9849.83									
Y11	-27304.98	9849.29									
Y12	-27303.97	9848.06									
Y13	-27303.47	9847.46									
Y14	-27297.62	9840.33									
Y15	-27294.54	9843.80									
Y16	-27294.53	9843.81									
Y17	-27290.80	9850.36									
Y18	-27292.80	9838.42									
Y19	-27283.93	9820.53									
Y20	-27281.15	9814.95									
Y21	-27280.35	9808.54									
Y22	-27268.09	9795.53									
Y23	-27267.32	9793.90									
Y24	-27267.62	9793.44									
Y25	-27268.59	9787.48									
Y26	-27259.69	9784.59									
Y27	-27259.08	9784.40									
Y28	-27258.99	9784.37									
Y29	-27258.02	9784.05									
Y30	-27246.62	9780.36									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)