


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
所在地	松戸市小金、小金清志町3丁目、小金清志町2丁目

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2063	箇所名	小金2		所在地	松戸市小金、小金清志町3丁目、小金清志町2丁目				
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-18848.26	8659.81	Y31	-19018.46	8608.13	R1	-18851.71	8663.88	R31	-19025.95	8595.88
Y2	-18853.79	8646.84	Y32	-19014.70	8608.57	R2	-18859.98	8650.25	R32	-19023.55	8577.76
Y3	-18866.49	8631.77	Y33	-19013.16	8605.48	R3	-18870.28	8637.60	R33	-19018.68	8557.84
Y4	-18876.47	8627.22	Y34	-19009.61	8596.49	R4	-18879.71	8633.89	R34	-19014.98	8540.97
Y5	-18881.99	8619.08	Y35	-19007.90	8581.31	R5	-18887.18	8623.25	R35	-19008.30	8521.08
Y6	-18889.15	8607.79	Y36	-19002.24	8558.60	R6	-18897.22	8611.03	R36	-19008.30	8521.08
Y7	-18899.27	8594.41	Y37	-18999.95	8549.39	R7	-18907.01	8598.48	R37	-19003.52	8515.15
Y8	-18909.61	8574.21	Y38	-18992.54	8526.69	R8	-18917.21	8578.67	R38	-18990.08	8509.45
Y9	-18918.40	8562.24	Y39	-18992.54	8526.69	R9	-18924.84	8563.94	R39	-18974.39	8501.58
Y10	-18917.39	8549.44	Y40	-18991.61	8526.89	R10	-18924.34	8549.37	R40	-18974.39	8501.58
Y11	-18915.48	8534.16	Y41	-18982.28	8524.20	R11	-18922.61	8534.93	R41	-18963.09	8507.27
Y12	-18923.12	8511.78	Y42	-18975.77	8518.84	R12	-18929.55	8517.99	R42	-18951.92	8514.98
Y13	-18923.12	8511.78	Y43	-18975.77	8518.84	R13	-18929.55	8517.99	R43	-18936.15	8524.36
Y14	-18939.40	8496.00	Y44	-18971.56	8521.92	R14	-18945.21	8504.82	R44	-18936.15	8524.36
Y15	-18951.98	8488.07	Y45	-18961.14	8528.98	R15	-18957.12	8496.95	R45	-18930.38	8535.77
Y16	-18972.35	8476.08	Y46	-18947.36	8535.19	R16	-18973.29	8487.76	R46	-18931.73	8549.31
Y17	-18972.35	8476.08	Y47	-18947.36	8535.19	R17	-18973.29	8487.76	R47	-18931.55	8565.71
Y18	-19000.85	8489.11	Y48	-18948.09	8537.68	R18	-18995.84	8498.57	R48	-18925.99	8583.84
Y19	-19018.75	8500.15	Y49	-18949.79	8549.14	R19	-19011.66	8507.13	R49	-18915.97	8603.19
Y20	-19030.96	8512.97	Y50	-18948.95	8570.31	R20	-19020.44	8516.74	R50	-18906.50	8614.75
Y21	-19030.96	8512.97	Y51	-18941.50	8592.95	R21	-19020.44	8516.74	R51	-18892.59	8627.59
Y22	-19033.63	8530.53	Y52	-18931.66	8611.44	R22	-19025.04	8535.34	R52	-18883.29	8641.28
Y23	-19042.80	8556.73	Y53	-18923.30	8621.49	R23	-19031.48	8557.25	R53	-18874.31	8643.79
Y24	-19044.58	8573.00	Y54	-18906.63	8638.86	R24	-19034.54	8575.27	R54	-18866.64	8653.91
Y25	-19046.39	8595.12	Y55	-18890.96	8657.10	R25	-19036.74	8595.48	R55	-18854.73	8667.44
Y26	-19041.74	8601.85	Y56	-18884.17	8658.92	R26	-19035.79	8602.60			
Y27	-19040.92	8605.50	Y57	-18882.35	8662.56	R27	-19035.71	8606.11			
Y28	-19034.76	8606.22	Y58	-18866.37	8681.17	R28	-19034.76	8606.22			
Y29	-19030.99	8606.66	Y59	-18864.20	8678.62	R29	-19030.99	8606.66			
Y30	-19024.63	8607.41	Y60	-18859.90	8673.55	R30	-19029.82	8603.36			

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-031K2063

箇所名

小金2

所在地

松戸市小金、小金清志町3丁目、小金清志町2丁目

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)