


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
所在地	松戸市小金、小金清志町3丁目

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2064		箇所名	小金3		所在地	松戸市小金、小金清志町3丁目			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-18788.19	8600.36	Y30	-18704.24	8702.36	R1	-18784.68	8596.20	R29	-18705.40	8731.73
Y2	-18787.20	8611.06	Y31	-18694.24	8702.13	R2	-18780.17	8603.56	R30	-18702.57	8742.54
Y3	-18780.92	8618.76	Y32	-18690.77	8702.05	R3	-18773.29	8610.42	R31	-18700.22	8742.54
Y4	-18772.33	8625.34	Y33	-18684.24	8701.90	R4	-18764.85	8618.47	R32	-18698.60	8742.54
Y5	-18755.32	8627.22	Y34	-18688.80	8687.22	R5	-18752.32	8621.85	R33	-18699.26	8731.53
Y6	-18742.62	8630.91	Y35	-18692.26	8665.71	R6	-18738.64	8624.93	R34	-18700.80	8713.46
Y7	-18742.82	8631.00	Y36	-18697.05	8666.86	R7	-18735.07	8627.40	R35	-18703.10	8713.50
Y8	-18739.33	8631.86	Y37	-18701.98	8668.05	R8	-18730.83	8625.44	R36	-18705.15	8713.53
Y9	-18739.07	8629.26	Y38	-18707.24	8669.32	R9	-18729.58	8624.86			
Y10	-18739.07	8629.26	Y39	-18708.16	8669.54	R10	-18727.29	8623.80			
Y11	-18730.83	8625.44				R11	-18738.04	8618.93			
Y12	-18729.58	8624.86	Y40	-18716.10	8713.72	R12	-18749.52	8616.84			
Y13	-18722.32	8621.49	Y41	-18713.54	8731.99	R13	-18756.72	8610.99			
Y14	-18718.42	8619.68	Y42	-18708.60	8742.54	R14	-18765.72	8602.14			
Y15	-18713.25	8617.28	Y43	-18700.22	8742.54	R15	-18772.93	8595.83			
Y16	-18736.55	8604.00	Y44	-18698.60	8742.54	R16	-18781.74	8592.72			
Y17	-18741.86	8603.12	Y45	-18694.20	8742.54	R17	-18784.12	8595.54			
Y18	-18744.95	8600.16	Y46	-18689.90	8742.54						
Y19	-18755.41	8590.88	Y47	-18684.20	8742.54	R18	-18711.82	8670.42			
Y20	-18762.31	8584.50	Y48	-18684.96	8731.08	R19	-18710.84	8687.66			
Y21	-18771.75	8580.87	Y49	-18683.10	8713.16	R20	-18710.10	8702.49			
Y22	-18776.02	8585.94	Y50	-18690.27	8713.28	R21	-18705.29	8702.38			
Y23	-18778.20	8588.51	Y51	-18693.10	8713.33	R22	-18704.24	8702.36			
Y24	-18781.74	8592.72	Y52	-18703.10	8713.50	R23	-18701.70	8702.30			
Y25	-18784.12	8595.54	Y53	-18705.15	8713.53	R24	-18704.66	8687.54			
						R25	-18706.29	8669.09			
Y26	-18719.10	8672.18	Y54	-18749.48	8751.48	R26	-18707.24	8669.32			
Y27	-18717.20	8687.78	Y55	-18751.68	8749.21	R27	-18708.16	8669.54			
Y28	-18717.63	8702.67	Y56	-18753.60	8749.48						
Y29	-18705.29	8702.38	Y57	-18764.60	8750.13	R28	-18708.81	8713.59			

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
所在地	松戸市小金、小金清志町3丁目

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2064		箇所名	小金3		所在地	松戸市小金、小金清志町3丁目			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y58	-18768.99	8753.08									
Y59	-18767.80	8750.62									
Y60	-18777.29	8754.14									
Y61	-18775.10	8748.49									
Y62	-18773.43	8743.19									
Y63	-18781.46	8743.47									
Y64	-18784.15	8743.56									
Y65	-18787.33	8743.67									
Y66	-18788.09	8743.70									
Y67	-18793.66	8743.89									
Y68	-18793.66	8743.89									
Y69	-18796.06	8743.29									
Y70	-18797.32	8744.01									
Y71	-18796.13	8743.97									
Y72	-18798.27	8765.37									
Y73	-18784.93	8767.57									
Y74	-18783.27	8773.11									
Y75	-18763.36	8774.10									
Y76	-18751.68	8773.50									
Y77	-18749.91	8772.54									
Y78	-18748.07	8772.23									
Y79	-18748.64	8763.89									
Y80	-18748.75	8762.25									
Y81	-18748.80	8761.45									
Y82	-18748.97	8759.06									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)