

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-031K2066

箇所名

小金きよしヶ丘1

所在地

松戸市小金きよしヶ丘3丁目



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-031K2066 箇所名 小金きよしヶ丘1 所在地 松戸市小金きよしヶ丘3丁目

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-19130.68	9102.50									
Y2	-19131.41	9105.53									
Y3	-19126.54	9110.90									
Y4	-19125.48	9109.71									
Y5	-19118.68	9114.95									
Y6	-19118.81	9115.10									
Y7	-19109.75	9123.80									
Y8	-19100.23	9131.52									
Y9	-19096.45	9124.74									
Y10	-19095.37	9122.78									
Y11	-19091.81	9116.41									
Y12	-19091.66	9116.14									
Y13	-19086.95	9107.67									
Y14	-19091.43	9102.90									
Y15	-19100.57	9094.65									
Y16	-19103.90	9098.38									
Y17	-19110.23	9092.35									
Y18	-19110.43	9092.58									
Y19	-19111.90	9091.56									
Y20	-19112.46	9090.72									
Y21	-19120.27	9095.77									
Y22	-19120.86	9096.15									
Y23	-19122.29	9097.07									
Y24	-19123.68	9097.98									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)