


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2069	箇所名	小金原3	所在地	松戸市小金原2丁目、根木内、柏市酒井根
---------	------	------------	-----	------	-----	---------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
所在地	松戸市小金原2丁目、根木内、柏市酒井根

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2069	箇所名	小金原3	所在地	松戸市小金原2丁目、根木内、柏市酒井根
---------	------	------------	-----	------	-----	---------------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-19362.44	10463.14	Y31	-19353.49	10458.68	R1	-19226.73	10390.09			
Y2	-19355.43	10473.46	Y32	-19356.09	10459.98	R2	-19216.18	10382.68			
Y3	-19349.27	10475.69				R3	-19217.16	10381.41			
Y4	-19329.53	10470.51	Y33	-19226.16	10396.01	R4	-19219.05	10378.97			
Y5	-19313.37	10465.50	Y34	-19212.93	10386.88	R5	-19227.12	10386.06			
Y6	-19302.13	10458.31	Y35	-19217.16	10381.41	R6	-19226.92	10388.16			
Y7	-19292.65	10452.47	Y36	-19219.05	10378.97						
Y8	-19279.49	10444.79	Y37	-19222.72	10374.22						
Y9	-19258.85	10427.19	Y38	-19228.27	10367.05						
Y10	-19262.09	10409.37	Y39	-19228.84	10366.31						
Y11	-19266.19	10394.74	Y40	-19228.53	10371.62						
Y12	-19268.56	10386.40	Y41	-19228.44	10372.52						
Y13	-19274.85	10387.61	Y42	-19227.56	10381.58						
Y14	-19278.39	10388.28	Y43	-19227.12	10386.06						
Y15	-19278.39	10388.28	Y44	-19226.92	10388.16						
Y16	-19283.36	10389.24									
Y17	-19288.21	10390.17									
Y18	-19286.36	10398.95									
Y19	-19283.18	10414.07									
Y20	-19280.75	10424.89									
Y21	-19290.36	10425.20									
Y22	-19304.20	10433.50									
Y23	-19314.84	10440.34									
Y24	-19322.01	10445.25									
Y25	-19336.25	10449.77									
Y26	-19348.32	10454.10									
Y27	-19348.41	10456.16									
Y28	-19348.41	10456.16									
Y29	-19350.31	10457.10									
Y30	-19353.48	10458.68									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)