

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-031K2122

箇所名

大橋7

所在地

松戸市大橋



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧(1/2)

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2122	箇所名	大橋7	所在地	松戸市大橋
---------	------	------------	-----	-----	-----	-------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-25840.43	7152.17	Y29	-25990.44	7279.64	R1	-25832.06	7153.91	R30	-25892.91	7227.00
Y2	-25848.70	7150.45	Y30	-25980.64	7273.01	R2	-25833.88	7153.53	R31	-25901.20	7237.36
Y3	-25848.02	7142.67	Y31	-25969.45	7263.27	R3	-25833.39	7145.58	R32	-25916.69	7251.17
Y4	-25839.29	7144.41	Y32	-25949.60	7245.36	R4	-25832.81	7145.69	R33	-25930.84	7264.12
Y5	-25838.21	7144.62	Y33	-25930.35	7231.63	R5	-25830.77	7146.10	R34	-25944.08	7278.56
Y6	-25832.81	7145.69	Y34	-25920.28	7221.06	R6	-25828.18	7146.61	R35	-25959.06	7292.48
Y7	-25830.77	7146.10	Y35	-25916.66	7213.83	R7	-25826.57	7155.05	R36	-25975.79	7300.14
Y8	-25821.82	7147.88	Y36	-25903.59	7198.70	R8	-25830.62	7154.21	R37	-25986.29	7318.85
Y9	-25818.75	7156.67	Y37	-25887.02	7188.78	R9	-25832.06	7153.91			
Y10	-25830.62	7154.21	Y38	-25874.15	7175.29						
Y11	-25832.06	7153.91	Y39	-25864.39	7170.22	R10	-25986.29	7318.85			
Y12	-25838.91	7152.48	Y40	-25861.99	7164.66	R11	-25990.29	7316.26			
Y13	-25840.43	7152.17	Y41	-25860.27	7165.48	R12	-25980.31	7293.82			
			Y42	-25852.98	7168.99	R13	-25969.12	7283.41			
Y14	-25810.86	7202.88	Y43	-25845.31	7172.66	R14	-25954.94	7272.02			
Y15	-25817.71	7197.36	Y44	-25838.07	7176.14	R15	-25938.00	7256.96			
Y16	-25809.27	7189.74	Y45	-25835.04	7177.60	R16	-25921.20	7244.72			
Y17	-25804.58	7197.56	Y46	-25838.67	7182.73	R17	-25907.79	7231.73			
Y18	-25804.13	7198.31	Y47	-25846.62	7206.08	R18	-25902.17	7221.86			
Y19	-25802.38	7201.23	Y48	-25861.12	7223.61	R19	-25892.96	7209.47			
Y20	-25801.46	7202.76	Y49	-25872.54	7230.17	R20	-25878.50	7200.24			
Y21	-25797.23	7209.81	Y50	-25884.74	7231.53	R21	-25863.17	7187.57			
Y22	-25799.56	7211.98	Y51	-25895.18	7242.49	R22	-25849.97	7177.23			
Y23	-25805.51	7207.19	Y52	-25912.36	7257.36	R23	-25846.26	7172.21			
Y24	-25807.35	7205.71	Y53	-25924.43	7270.53	R24	-25845.31	7172.66			
Y25	-25809.92	7203.64	Y54	-25934.76	7284.18	R25	-25840.59	7174.93			
Y26	-25810.86	7202.88	Y55	-25949.24	7301.34	R26	-25844.36	7179.97			
			Y56	-25971.66	7305.93	R27	-25854.38	7197.41			
Y27	-26003.99	7307.41	Y57	-25981.90	7321.69	R28	-25870.79	7210.60			
Y28	-26004.23	7307.25	Y58	-25990.29	7316.26	R29	-25882.98	7219.59			

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧(2/2)

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2122	箇所名	大橋7	所在地	松戸市大橋
---------	------	------------	-----	-----	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)