


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-031K2127 箇所名 大谷口8 所在地 松戸市大谷口

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-18333.96	8286.08				R1	-18337.46	8290.94			
Y2	-18340.71	8283.03				R2	-18343.70	8287.37			
Y3	-18345.04	8289.33				R3	-18345.04	8289.33			
Y4	-18346.38	8291.27				R4	-18346.38	8291.27			
Y5	-18350.68	8297.54				R5	-18340.97	8295.82			
Y6	-18353.18	8301.17				R6	-18340.50	8295.16			
Y7	-18356.35	8305.78				R7	-18338.35	8292.18			
Y8	-18355.42	8306.37									
Y9	-18349.02	8306.98				R8	-18382.28	8257.45			
Y10	-18348.10	8305.71				R9	-18384.55	8243.83			
Y11	-18344.89	8301.25				R10	-18392.17	8234.84			
Y12	-18340.50	8295.16				R11	-18397.73	8230.52			
Y13	-18338.35	8292.18				R12	-18399.52	8231.82			
						R13	-18401.51	8233.26			
Y14	-18377.42	8255.28				R14	-18396.78	8237.66			
Y15	-18377.96	8241.81				R15	-18391.60	8245.98			
Y16	-18387.36	8231.89				R16	-18386.55	8259.36			
Y17	-18393.42	8227.38									
Y18	-18399.52	8231.82									
Y19	-18401.51	8233.26									
Y20	-18407.98	8237.96									
Y21	-18410.63	8239.89									
Y22	-18416.07	8243.84									
Y23	-18411.74	8246.82									
Y24	-18408.57	8251.18									
Y25	-18402.98	8266.70									
Y26	-18398.92	8264.89									
Y27	-18393.85	8262.62									
Y28	-18386.55	8259.36									
Y29	-18380.87	8256.82									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)