


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-031K2130 箇所名 大谷口10 所在地 松戸市大谷口、大金平3丁目

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-18174.86	7890.31	Y31	-18188.59	7894.64	R1	-18182.93	7892.85			
Y2	-18178.36	7866.51	Y32	-18186.66	7894.03	R2	-18190.22	7874.20			
Y3	-18200.58	7847.81				R3	-18206.94	7859.95			
Y4	-18220.58	7837.18				R4	-18225.42	7852.59			
Y5	-18243.63	7832.77				R5	-18245.43	7849.20			
Y6	-18266.01	7831.67				R6	-18265.75	7848.41			
Y7	-18276.27	7841.52				R7	-18278.55	7849.59			
Y8	-18294.28	7849.24				R8	-18295.98	7854.18			
Y9	-18295.69	7853.31				R9	-18297.54	7858.69			
Y10	-18297.54	7858.69				R10	-18281.14	7858.80			
Y11	-18298.65	7861.89				R11	-18265.44	7867.95			
Y12	-18299.13	7864.75				R12	-18247.42	7867.34			
Y13	-18299.15	7865.46				R13	-18231.14	7870.80			
Y14	-18299.16	7865.67				R14	-18214.46	7874.32			
Y15	-18295.57	7867.53				R15	-18204.37	7883.38			
Y16	-18268.59	7875.43				R16	-18192.09	7895.74			
Y17	-18269.34	7878.33				R17	-18188.59	7894.64			
Y18	-18269.88	7883.37				R18	-18186.66	7894.03			
Y19	-18265.17	7885.46									
Y20	-18249.23	7883.76									
Y21	-18236.47	7887.75									
Y22	-18222.57	7889.80									
Y23	-18219.30	7893.06									
Y24	-18209.97	7898.43									
Y25	-18208.74	7898.54									
Y26	-18207.19	7898.69									
Y27	-18204.86	7898.79									
Y28	-18202.96	7898.79									
Y29	-18200.42	7898.37									
Y30	-18200.04	7898.25									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)