


急傾斜地の崩壊区域調査


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図						調査年度	令和5年度
急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2131-4.-5.-6	箇所名	大谷口11	所在地	松戸市大谷口、大金平2丁目、大金平1丁目、大金平3丁目	



1:1,500

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
所在地	松戸市大谷口、大谷平2丁目、大谷平1丁目、大谷平3丁目

急傾斜地の位置		箇所番号	I-031K2131			箇所名	大谷口11			所在地		松戸市大谷口、大金平2丁目、大金平1丁目、大金平3丁目		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)			
Y1	-18350.10	8345.77	Y30	-18244.48	8285.21	R1	-18351.94	8340.87	R29	-18199.92	8279.79			
Y2	-18334.20	8338.99	Y31	-18247.85	8272.86	R2	-18337.96	8333.34	R30	-18187.02	8276.27			
Y3	-18318.05	8327.28	Y32	-18249.54	8266.65	R3	-18324.78	8322.59	R31	-18176.13	8272.35			
Y4	-18318.68	8321.00	Y33	-18250.48	8263.22	R4	-18323.51	8317.24	R32	-18159.27	8259.20			
Y5	-18321.95	8318.46	Y34	-18257.31	8262.88	R5	-18327.68	8314.00	R33	-18159.39	8241.35			
Y6	-18327.68	8314.00	Y35	-18257.93	8259.06	R6	-18328.20	8313.59	R34	-18163.33	8240.80			
Y7	-18328.20	8313.59	Y36	-18267.05	8256.71	R7	-18328.47	8313.42	R35	-18164.93	8240.58			
Y8	-18329.52	8312.76	Y37	-18278.48	8255.94	R8	-18330.03	8318.93	R36	-18166.46	8240.37			
Y9	-18330.88	8312.19	Y38	-18278.48	8255.94	R9	-18341.96	8327.33	R37	-18170.99	8250.96			
Y10	-18332.87	8311.57	Y39	-18280.06	8254.72	R10	-18353.63	8336.41	R38	-18181.31	8262.31			
Y11	-18335.06	8311.21	Y40	-18282.22	8260.15	R11	-18352.95	8338.21	R39	-18190.01	8265.48			
Y12	-18342.00	8310.07	Y41	-18283.75	8264.01				R40	-18201.67	8269.35			
Y13	-18344.93	8309.59	Y42	-18286.71	8271.45	R12	-18288.43	8275.79	R41	-18201.02	8273.24			
Y14	-18342.50	8311.81	Y43	-18289.00	8277.22	R13	-18280.72	8280.14	R42	-18200.64	8275.53			
Y15	-18351.20	8313.43				R14	-18280.72	8280.14						
Y16	-18359.65	8320.40	Y44	-18198.38	8289.02	R15	-18280.72	8280.14	R43	-18153.54	8223.27			
Y17	-18357.55	8325.99	Y45	-18184.21	8286.39	R16	-18270.86	8281.92	R44	-18150.22	8211.05			
Y18	-18356.13	8329.76	Y46	-18171.25	8281.83	R17	-18267.85	8282.15	R45	-18140.63	8201.19			
Y19	-18353.63	8336.41	Y47	-18149.31	8266.21	R18	-18265.45	8292.88	R46	-18135.13	8185.32			
Y20	-18352.95	8338.21	Y48	-18152.45	8242.31	R19	-18242.73	8291.63	R47	-18132.70	8164.39			
			Y49	-18155.68	8234.52	R20	-18243.92	8287.25	R48	-18131.57	8148.88			
Y21	-18290.40	8280.74	Y50	-18164.12	8234.39	R21	-18244.48	8285.21	R49	-18136.97	8147.20			
Y22	-18281.50	8288.60	Y51	-18165.67	8234.36	R22	-18245.82	8280.30	R50	-18136.97	8147.20			
Y23	-18281.50	8288.60	Y52	-18171.37	8234.27	R23	-18261.92	8279.87	R51	-18146.64	8139.85			
Y24	-18281.50	8288.60	Y53	-18180.46	8234.12	R24	-18263.81	8272.73	R52	-18153.06	8131.56			
Y25	-18272.29	8291.32	Y54	-18181.37	8234.11	R25	-18269.39	8272.16	R53	-18153.06	8131.56			
Y26	-18272.22	8292.32	Y55	-18182.26	8238.17	R26	-18279.92	8271.49	R54	-18154.74	8124.37			
Y27	-18268.42	8303.80	Y56	-18185.05	8241.06	R27	-18279.92	8271.49	R55	-18157.42	8123.03			
Y28	-18240.11	8301.22	Y57	-18188.52	8248.32	R28	-18286.71	8271.45	R56	-18157.42	8123.03			
Y29	-18243.92	8287.25	Y58	-18194.23	8250.26				R57	-18156.53	8116.43			

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
所在地	松戸市大谷口、大金平2丁目、大金平1丁目、大金平3丁目

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2131				箇所名	大谷口11				所在地	神戸市大谷口、大金平2丁目、大金平1丁目、大金平3丁目					
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)											
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y59	-18204.40	8253.01	Y88	-18193.08	8136.80	R58	-18152.29	8105.35	R86	-18164.02	8033.26						
Y60	-18204.11	8254.78	Y89	-18182.02	8152.91	R59	-18156.34	8103.04	R87	-18174.96	8023.75						
Y61	-18202.75	8262.88	Y90	-18182.02	8152.91	R60	-18162.71	8112.05	R88	-18178.50	8015.09						
Y62	-18201.02	8273.24	Y91	-18168.04	8157.31	R61	-18169.52	8121.93	R89	-18178.50	8015.09						
Y63	-18200.64	8275.53	Y92	-18171.32	8161.19	R62	-18169.52	8121.93	R90	-18195.27	8009.57						
			Y93	-18171.32	8161.19	R63	-18176.39	8131.39	R91	-18209.67	8011.38						
Y64	-18151.75	8223.72	Y94	-18171.12	8161.89	R64	-18169.18	8143.45	R92	-18227.27	8016.00						
Y65	-18145.32	8225.33	Y95	-18170.93	8163.04	R65	-18169.18	8143.45	R93	-18226.56	8016.84						
Y66	-18137.52	8214.14	Y96	-18172.48	8177.08	R66	-18154.65	8147.04	R94	-18223.72	8020.22						
Y67	-18128.55	8204.66	Y97	-18166.32	8193.81	R67	-18156.20	8155.03	R95	-18222.83	8021.26						
Y68	-18115.94	8189.55	Y98	-18170.17	8206.21	R68	-18156.20	8155.03	R96	-18208.94	8021.05						
Y69	-18112.56	8165.11	Y99	-18172.19	8218.58	R69	-18154.14	8156.30	R97	-18194.62	8018.78						
Y70	-18112.03	8142.45	Y100	-18172.44	8226.27	R70	-18154.36	8163.63	R98	-18180.92	8020.88						
Y71	-18118.82	8139.80	Y101	-18167.47	8225.65	R71	-18156.13	8180.69	R99	-18180.92	8020.88						
Y72	-18118.82	8139.80	Y102	-18162.52	8225.04	R72	-18151.96	8197.94	R100	-18178.70	8031.68						
Y73	-18139.81	8133.47	Y103	-18158.25	8224.52	R73	-18157.28	8209.34	R101	-18171.30	8040.89						
Y74	-18137.26	8119.92	Y104	-18153.77	8223.97	R74	-18158.77	8221.95	R102	-18159.01	8049.79						
Y75	-18137.26	8119.92	Y105	-18151.75	8223.72	R75	-18157.73	8222.21	R103	-18146.53	8063.21						
Y76	-18135.82	8118.23				R76	-18155.00	8222.90									
Y77	-18148.76	8122.43	Y106	-18173.29	8101.77												
Y78	-18150.82	8120.48	Y107	-18162.99	8098.25	R77	-18177.23	8098.21									
Y79	-18147.65	8107.99	Y108	-18156.17	8084.66	R78	-18168.38	8093.18									
Y80	-18149.38	8107.00	Y109	-18161.94	8079.03	R79	-18159.98	8080.94									
Y81	-18156.34	8103.04	Y110	-18163.32	8077.68	R80	-18161.94	8079.03									
Y82	-18163.30	8099.09	Y111	-18169.04	8072.08	R81	-18163.32	8077.68									
Y83	-18167.80	8096.53	Y112	-18171.15	8070.03	R82	-18174.03	8087.89									
Y84	-18171.99	8094.14	Y113	-18176.20	8065.10	R83	-18180.71	8095.07									
Y85	-18177.09	8101.86	Y114	-18185.74	8076.89												
Y86	-18186.77	8120.36	Y115	-18192.59	8084.35	R84	-18141.90	8062.63									
Y87	-18186.77	8120.36	Y116	-18187.23	8089.19	R85	-18153.95	8043.33									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
所在地	
松戸市大谷口、大金平2丁目、大金平1丁目、大金平3丁目	

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2131	箇所名	大谷口11	所在地
---------	------	------------	-----	-------	-----

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y117	-18185.17	8091.05	Y146	-18169.85	8063.63						
Y118	-18180.71	8095.07	Y147	-18164.39	8065.44						
Y119	-18176.38	8098.97	Y148	-18163.30	8065.30						
			Y149	-18154.47	8064.20						
Y120	-18136.61	8061.97	Y150	-18146.53	8063.21						
Y121	-18149.38	8037.49	Y151	-18141.31	8062.56						
Y122	-18157.77	8026.70									
Y123	-18171.64	8016.70									
Y124	-18176.12	8009.38									
Y125	-18176.12	8009.38									
Y126	-18196.02	7998.91									
Y127	-18210.48	8000.52									
Y128	-18231.58	8010.89									
Y129	-18237.25	8019.38									
Y130	-18240.65	8038.24									
Y131	-18241.77	8053.44									
Y132	-18234.34	8054.99									
Y133	-18231.98	8055.48									
Y134	-18226.50	8056.62									
Y135	-18222.91	8057.37									
Y136	-18216.71	8058.66									
Y137	-18213.56	8045.30									
Y138	-18211.92	8035.82									
Y139	-18212.37	8033.67									
Y140	-18207.84	8035.72									
Y141	-18193.59	8033.33									
Y142	-18187.71	8037.16									
Y143	-18187.71	8037.16									
Y144	-18186.05	8047.28									
Y145	-18183.58	8053.77									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)