

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-031K2147

箇所名


二ツ木3

所在地

松戸市二ツ木



1:1,000



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-031K2147 箇所名 ニツ木3 所在地 松戸市ニツ木

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-20096.69	8530.63	Y31	-20139.71	8486.96	R1	-20105.64	8530.86	R31	-20109.87	8506.49
Y2	-20092.62	8527.55	Y32	-20127.12	8495.05	R2	-20100.68	8527.65	R32	-20109.87	8506.49
Y3	-20092.62	8527.55	Y33	-20127.54	8506.26	R3	-20100.68	8527.65	R33	-20109.86	8513.92
Y4	-20092.52	8514.06	Y34	-20127.54	8506.26	R4	-20100.63	8513.99	R34	-20109.83	8527.76
Y5	-20092.44	8506.71	Y35	-20127.32	8513.78	R5	-20100.59	8506.61	R35	-20109.83	8527.76
Y6	-20092.44	8506.71	Y36	-20127.01	8527.98	R6	-20100.59	8506.61	R36	-20106.69	8530.89
Y7	-20097.93	8494.37	Y37	-20127.01	8527.98	R7	-20106.34	8494.57			
Y8	-20091.84	8465.66	Y38	-20118.19	8531.18	R8	-20105.84	8471.89	R37	-20188.28	8484.66
Y9	-20100.71	8455.38	Y39	-20114.28	8531.08	R9	-20110.86	8465.61	R38	-20183.00	8489.62
Y10	-20100.71	8455.38	Y40	-20108.19	8530.92	R10	-20110.86	8465.61	R39	-20169.25	8500.63
Y11	-20108.73	8451.25	Y41	-20106.69	8530.89	R11	-20122.26	8459.22	R40	-20156.27	8510.74
Y12	-20117.76	8448.21	Y42	-20104.44	8530.83	R12	-20129.85	8453.93	R41	-20143.82	8520.22
Y13	-20117.76	8448.21				R13	-20129.85	8453.93	R42	-20140.89	8516.58
Y14	-20124.13	8432.35	Y43	-20191.82	8489.44	R14	-20134.86	8442.79	R43	-20153.00	8506.56
Y15	-20130.30	8428.16	Y44	-20186.32	8494.26	R15	-20140.52	8441.12	R44	-20166.01	8496.41
Y16	-20139.63	8427.69	Y45	-20172.85	8505.34	R16	-20147.07	8438.73	R45	-20180.14	8485.62
Y17	-20152.32	8426.71	Y46	-20159.92	8515.42	R17	-20157.21	8433.49	R46	-20185.87	8481.41
Y18	-20158.27	8434.97	Y47	-20147.17	8524.36	R18	-20158.27	8434.97	R47	-20187.91	8484.16
Y19	-20159.92	8437.26	Y48	-20145.67	8522.52	R19	-20159.92	8437.26			
Y20	-20163.02	8441.56	Y49	-20140.89	8516.58	R20	-20160.63	8438.25			
Y21	-20164.59	8443.74	Y50	-20137.18	8511.99	R21	-20152.13	8446.23			
Y22	-20168.86	8449.67	Y51	-20133.51	8507.45	R22	-20146.36	8448.52			
Y23	-20159.81	8457.62	Y52	-20130.90	8504.21	R23	-20143.65	8451.34			
Y24	-20154.58	8458.94	Y53	-20143.42	8494.30	R24	-20140.63	8459.02			
Y25	-20153.95	8461.36	Y54	-20156.55	8484.07	R25	-20140.63	8459.02			
Y26	-20153.93	8465.30	Y55	-20171.15	8473.03	R26	-20137.46	8468.16			
Y27	-20153.93	8465.30	Y56	-20177.23	8469.75	R27	-20123.51	8477.32			
Y28	-20151.82	8476.61	Y57	-20178.61	8471.62	R28	-20123.51	8477.32			
Y29	-20139.90	8484.98	Y58	-20183.18	8477.79	R29	-20122.72	8479.40			
Y30	-20139.90	8484.98	Y59	-20185.87	8481.41	R30	-20112.80	8494.71			

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-031K2147

箇所名

二ツ木3

所在地

松戸市二ツ木

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)