急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのあ	る土地等の座標位は	置図					調査年度	令和5年度	
急傾斜地の位置	箇所番号	I -031K2163	箇所名	平賀3	所在地	松戸市平賀			
様式5-4 危害のおそれのある 急傾斜地の位置	箇所番号	I -031K2163	箇所名 Y4 Y5 Y6Y7 Y8 Y9	平賀3 Y3 Y2 Y17 Y1 Y15 Y10 Y11	所在地 5Y16 Y14 3 Y12	松戸市平賀	四,且十/久	MARO I X	r K
							0	1:1,000 25	

急傾斜地の崩壊区域調書

平賀3

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

箇所番号

I -031K2163

箇所名

急傾斜地の位置

調査年度

松戸市平賀

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

所在地

令和5年度

山上于口		\/(\)	ııı E≅⊐ D	V/ \	\/()	±₩ ± €¬ □ T	V()	\(\(\)	II JALESTE I	V/)	\/(\)
也点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-17613.68	8960.02							 		
Y2	-17610.60	8958.69							├		
Y3	-17610.56	8944.35							╂		
Y4 Y5	-17612.95 -17622.38	8929.17 8929.52				-			1		
Y6	-17622.38 -17622.94	8929.52 8929.54							-		
Y7	-17622.94	8929.54				-			 		
Y8	-17625.28	8929.54				-			╢		
Y9	-17625.28 -17632.95	8929.02				 			 		
Y10	-17632.34	8945.54				1			1		
Y11	-17630.82	8967.41				+			╂		
Y12	-17623.01	8974.84							1		
Y13	-17618.45	8967.59							1		
Y14	-17617.68	8966.38							1		
Y15	-17617.68	8966.37							1 1		
Y16	-17617.48	8966.06							1 1		
Y17	-17613.68	8960.02							1		
									1		
									1		
	_										