


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2023



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2166	箇所名	稔台1	所在地	松戸市稔台1丁目
---------	------	------------	-----	-----	-----	----------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)