

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-031K2168

箇所名

総台3

所在地

松戸市総台6丁目、和名ヶ谷



1:1,000



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|               |      |
|---------------|------|
| 調査年度          | 2023 |
| 松戸市稔台6丁目、和名ヶ谷 |      |

[illegible]