

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-034K2003

箇所名

東中沢1

所在地

鎌ヶ谷市東中沢2丁目、初富本町2丁目、富岡3丁目



0 50 100m
1:2500

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和4年度
鎌ヶ谷市東中沢2丁目、初富本町2丁目、富岡3丁目	

急傾斜地の位置	箇所番号	I-034K2003	箇所名	東中沢1	所在地
---------	------	------------	-----	------	-----

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y01	-25489.32	14649.61	Y31	-25355.18	14576.28	R01	-25488.80	14644.33	R31	-25362.47	14591.51
Y02	-25488.22	14651.80	Y32	-25357.90	14581.96	R02	-25487.51	14645.20	R32	-25368.46	14589.21
Y03	-25475.69	14656.13	Y33	-25290.62	14615.18	R03	-25475.43	14648.18	R33	-25289.74	14609.96
Y04	-25471.03	14655.29	Y34	-25287.43	14617.48	R04	-25471.74	14648.07	R34	-25286.18	14609.73
Y05	-25452.11	14650.65	Y35	-25267.80	14616.68	R05	-25455.49	14643.44	R35	-25285.34	14604.56
Y06	-25442.23	14645.27	Y36	-25259.35	14615.51	R06	-25445.36	14638.01	R36	-25288.96	14605.32
Y07	-25433.53	14640.60	Y37	-25248.75	14613.33	R07	-25438.85	14633.24	R37	-25268.61	14607.79
Y08	-25421.66	14631.83	Y38	-25241.13	14601.42	R08	-25427.05	14626.31	R38	-25261.14	14608.90
Y09	-25411.60	14619.49	Y39	-25237.00	14597.82	R09	-25417.39	14615.13	R39	-25251.68	14607.15
Y10	-25402.56	14607.26	Y40	-25225.10	14597.22	R10	-25408.84	14603.44	R40	-25246.94	14595.75
Y11	-25394.81	14595.36	Y41	-25224.31	14597.38	R11	-25400.98	14591.36	R41	-25248.28	14594.44
Y12	-25392.37	14583.82	Y42	-25223.95	14596.30	R12	-25397.44	14582.12	R42	-25254.74	14600.68
Y13	-25419.01	14574.88	Y43	-25208.67	14588.50	R13	-25401.85	14580.64	R43	-25263.01	14602.00
Y14	-25421.40	14578.11	Y44	-25200.91	14582.23	R14	-25407.61	14587.06	R44	-25268.98	14603.85
Y15	-25429.64	14590.79	Y45	-25191.38	14577.05	R15	-25415.60	14599.33	R45	-25227.91	14582.98
Y16	-25436.37	14600.85	Y46	-25177.60	14564.02	R16	-25423.46	14610.56	R46	-25211.58	14581.30
Y17	-25443.72	14609.21	Y47	-25194.31	14544.50	R17	-25432.63	14620.58	R47	-25204.53	14575.37
Y18	-25450.91	14616.52	Y48	-25213.98	14551.64	R18	-25442.68	14627.93	R48	-25196.65	14571.13
Y19	-25455.32	14614.98	Y49	-25216.44	14552.78	R19	-25448.80	14630.06	R49	-25181.10	14559.93
Y20	-25465.89	14621.21	Y50	-25221.16	14557.63	R20	-25459.08	14635.77	R50	-25184.10	14556.43
Y21	-25474.05	14624.44	Y51	-25231.27	14571.67	R21	-25472.48	14640.51	R51	-25208.56	14567.71
Y22	-25474.63	14623.64	Y52	-25231.48	14573.21	R22	-25475.16	14639.71	R52	-25214.83	14573.28
Y23	-25485.12	14622.96	Y53	-25232.89	14570.63	R23	-25486.82	14638.71	R53	-25228.33	14581.57
Y24	-25486.75	14623.74	Y54	-25254.12	14583.21	R24	-25488.34	14639.66	R54	-25228.28	14581.73
Y25	-25376.71	14594.87	Y55	-25257.22	14585.70	R25	-25372.26	14591.81	R55	-25290.84	14730.11
Y26	-25367.96	14602.97	Y56	-25262.52	14584.23	R26	-25365.26	14597.33	R56	-25288.37	14716.82
Y27	-25349.42	14608.72	Y57	-25267.77	14584.43	R27	-25347.81	14602.68	R57	-25287.61	14697.86
Y28	-25338.20	14611.13	Y58	-25270.18	14590.79	R28	-25338.42	14605.39	R58	-25289.59	14680.13
Y29	-25339.68	14583.37	Y59	-25283.10	14590.73	R29	-25338.64	14599.82	R59	-25291.63	14661.24
Y30	-25341.79	14580.12	Y60	-25285.99	14587.77	R30	-25346.14	14596.45	R60	-25304.50	14655.27

平面直角座標系: 第Ⅲ区系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-034K2003

箇所名

東中沢1

所在地

鎌ヶ谷市東中沢2丁目、初富本町2丁目、富岡3丁目

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)