

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-1 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成17年度

急傾斜地の位置

箇所番号



I-0381

箇所名

東町1

所在地

成田市東町



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧(1/2)

調査年度

平成17年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I -0381

箇所名

東町1

所在地

成田市東町

[illegible]

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧(2/2)

調査年度

平成17年度

[illegible]