


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-041K2035(-1)	箇所名	根戸2	所在地	柏市根戸
---------	------	----------------	-----	-----	-----	------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

				調査年度	2024			
急傾斜地の位置	箇所番号	I-041K2035(-1)		箇所名	根戸2	所在地	柏市根戸	
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-13458.66	13805.76						
Y-2	-13454.57	13808.68						
Y-3	-13453.95	13809.11						
Y-4	-13453.14	13809.7						
Y-5	-13452.27	13810.32						
Y-6	-13444.99	13815.51						
Y-7	-13447.02	13817.66						
Y-8	-13447.42	13817.83						
Y-9	-13443.54	13818.85						
Y-10	-13447.23	13820.92						
Y-11	-13437.6	13823.01						
Y-12	-13429.84	13833.87						
Y-13	-13429.13	13844.17						
Y-14	-13437.82	13844.7						
Y-15	-13439.11	13844.78						
Y-16	-13440.11	13844.84						
Y-17	-13442.13	13844.97						
Y-18	-13447.58	13845.3						
Y-19	-13448.02	13846.3						
Y-20	-13448.56	13847.51						
Y-21	-13452.11	13855.43						
Y-22	-13464.36	13842.53						
Y-23	-13465.08	13827.46						
Y-24	-13465.95	13827.73						
Y-25	-13463.57	13820.37						
Y-26	-13459.67	13809.25						


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-041K2035(-2)	箇所名	根戸2	所在地	柏市根戸
---------	------	----------------	-----	-----	-----	------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置

箇所番号

I -041K2035(-2)

箇所名

根戸2

所在地

柏市根戸

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)