


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2127	箇所名	久住中央2	所在地	成田市久住中央3丁目、久住中央4丁目
---------	------	------------	-----	-------	-----	--------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
成田市久住中央3丁目、久住中央4丁目	

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2127	箇所名	久住中央2	所在地	成田市久住中央3丁目、久住中央4丁目
---------	------	------------	-----	-------	-----	--------------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)