


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2154(-1)	箇所名	江弁須4	所在地	成田市江弁須
---------	------	----------------	-----	------	-----	--------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2154(-1)	箇所名	江弁須4	所在地	成田市江弁須
---------	------	----------------	-----	------	-----	--------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-25684.95	41608.22			
Y-2	-25689.90	41612.30			
Y-3	-25692.67	41614.58			
Y-4	-25695.30	41616.74			
Y-5	-25699.16	41619.92			
Y-6	-25703.02	41623.09			
Y-7	-25715.05	41608.42			
Y-8	-25719.21	41608.17			
Y-9	-25727.22	41601.89			
Y-10	-25740.95	41582.65			
Y-11	-25739.47	41571.44			
Y-12	-25741.35	41567.31			
Y-13	-25738.79	41566.04			
Y-14	-25734.47	41562.79			
Y-15	-25732.43	41561.26			
Y-16	-25728.04	41557.95			
Y-17	-25724.98	41555.65			
Y-18	-25718.61	41550.85			
Y-19	-25714.64	41554.10			
Y-20	-25714.87	41559.61			
Y-21	-25706.47	41552.21			
Y-22	-25701.18	41564.82			
Y-23	-25697.38	41568.48			
Y-24	-25695.20	41591.95			

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-061K2154(-2) 箇所名 江弁須4 所在地 成田市江弁須



- 凡 例
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I -061K2154(-2)

箇所名

江弁須4

所在地

成田市江弁須

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)