


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2275-1	箇所名	西三里塚1	所在地	成田市西三里塚、畑ヶ田、富里市大和
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-------------------



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2275-1	箇所名	西三里塚1	所在地	成田市西三里塚、畑ヶ田、富里市大和
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-------------------

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2275-2	箇所名	西三里塚1	所在地	成田市西三里塚、畠ヶ田、富里市大和
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-------------------



1:500

0 10 20 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2275-2	箇所名	西三里塚1	所在地	成田市西三里塚、畑ヶ田、富里市大和
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-------------------

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2275-3	箇所名	西三里塚1	所在地	成田市西三里塚、畠ヶ田、富里市大和
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2275-3	箇所名	西三里塚1	所在地
---------	------	--------------	-----	-------	-----

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2275-5	箇所名	西三里塚1	所在地	成田市西三里塚、畠ヶ田、富里市大和
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-------------------



1:500

0 10 20 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2275-5	箇所名	西三里塚1	所在地
---------	------	--------------	-----	-------	-----

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県