

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-061K2324-2

箇所名

前林2

所在地

成田市前林



1:1,500

0 30 60 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
所在地	成田市前林

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2324-2		箇所名	前林2		所在地	成田市前林			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-21828.73	53618.83	Y31	-21798.11	53618.36	R1	-21824.57	53615.65			
Y2	-21822.67	53638.89	Y32	-21807.67	53602.74	R2	-21817.14	53634.27			
Y3	-21815.21	53648.73	Y33	-21810.24	53604.70	R3	-21807.67	53643.16			
Y4	-21815.75	53648.74	Y34	-21815.62	53608.81	R4	-21804.49	53650.12			
Y5	-21820.84	53642.48	Y35	-21820.79	53612.76	R5	-21809.54	53656.39			
Y6	-21830.95	53649.18				R6	-21818.45	53661.94			
Y7	-21845.88	53662.37				R7	-21830.37	53670.93			
Y8	-21870.22	53694.84				R8	-21845.02	53690.48			
Y9	-21844.27	53734.82				R9	-21830.40	53713.43			
Y10	-21814.07	53734.24				R10	-21808.08	53715.42			
Y11	-21797.36	53735.92				R11	-21790.35	53721.54			
Y12	-21785.27	53748.98				R12	-21776.20	53734.64			
Y13	-21767.68	53759.65				R13	-21761.10	53744.13			
Y14	-21748.95	53753.81				R14	-21746.50	53749.10			
Y15	-21744.33	53744.94				R15	-21744.33	53744.94			
Y16	-21741.56	53739.62				R16	-21753.74	53726.81			
Y17	-21739.06	53734.82				R17	-21766.02	53718.56			
Y18	-21739.01	53733.23				R18	-21782.02	53704.44			
Y19	-21739.49	53731.43				R19	-21802.07	53696.55			
Y20	-21739.78	53730.33				R20	-21813.40	53691.29			
Y21	-21747.21	53711.42				R21	-21816.09	53685.48			
Y22	-21757.03	53704.36				R22	-21813.88	53680.04			
Y23	-21774.16	53688.31				R23	-21808.84	53671.75			
Y24	-21797.28	53681.51				R24	-21801.71	53666.02			
Y25	-21797.89	53682.33				R25	-21783.52	53650.93			
Y26	-21797.98	53682.34				R26	-21799.31	53637.00			
Y27	-21798.92	53681.87				R27	-21811.10	53629.21			
Y28	-21793.00	53676.72				R28	-21820.79	53612.76			
Y29	-21768.61	53651.51									
Y30	-21786.23	53627.35									

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-061K2324-3

箇所名

前林2

所在地

成田市前林



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2324-3	箇所名	前林2	所在地	成田市前林
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)