


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2457-1	箇所名	幡谷13	所在地	成田市幡谷
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------



1:500

0 10 20 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-061K2457-1 箇所名 帰谷13 所在地 成田市帰谷

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2457-2	箇所名	幡谷13	所在地	成田市幡谷
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------



1:500

0 10 20 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-061K2457-2	箇所名	幡谷13	所在地	成田市幡谷
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県