

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-062K2022-1

箇所名

根木名5

所在地

富里市根木名、大和、成田市西三里塚



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	富里市根本名、大和、成田市西三里塚

急傾斜地の位置	箇所番号	I-062K2022-1	箇所名	根本名5	所在地	富里市根本名、大和、成田市西三里塚
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-28380.61	47473.43	Y31	-28398.04	47505.04	R1	-28390.91	47525.06			
Y2	-28379.94	47473.51	Y32	-28396.15	47477.28	R2	-28399.33	47523.97			
Y3	-28363.90	47487.59	Y33	-28387.05	47475.65	R3	-28398.24	47507.98			
Y4	-28352.81	47493.14	Y34	-28380.61	47473.43	R4	-28398.04	47505.04			
Y5	-28340.06	47486.90				R5	-28397.57	47498.16			
Y6	-28307.99	47491.42				R6	-28385.48	47499.31			
Y7	-28285.86	47515.32				R7	-28367.69	47508.43			
Y8	-28279.31	47530.83				R8	-28356.01	47512.69			
Y9	-28266.32	47549.36				R9	-28340.95	47509.73			
Y10	-28258.45	47572.07				R10	-28316.23	47512.68			
Y11	-28249.77	47583.82				R11	-28301.27	47529.99			
Y12	-28251.50	47588.20				R12	-28290.68	47545.16			
Y13	-28260.03	47590.51				R13	-28277.99	47561.22			
Y14	-28265.01	47591.87				R14	-28264.96	47577.29			
Y15	-28271.19	47593.54				R15	-28258.22	47586.00			
Y16	-28280.84	47596.16				R16	-28259.84	47590.46			
Y17	-28282.41	47592.22				R17	-28260.03	47590.51			
Y18	-28282.74	47591.32				R18	-28265.01	47591.87			
Y19	-28298.23	47586.38				R19	-28266.78	47592.35			
Y20	-28311.95	47571.95				R20	-28267.11	47588.28			
Y21	-28327.16	47563.07				R21	-28270.93	47582.08			
Y22	-28339.15	47547.54				R22	-28289.16	47573.68			
Y23	-28343.73	47546.95				R23	-28302.16	47559.62			
Y24	-28358.55	47548.43				R24	-28318.02	47547.72			
Y25	-28374.10	47546.01				R25	-28327.48	47534.89			
Y26	-28393.93	47541.07				R26	-28342.03	47531.46			
Y27	-28400.42	47540.01				R27	-28358.27	47532.56			
Y28	-28400.41	47539.91				R28	-28371.43	47530.01			
Y29	-28399.74	47530.03				R29	-28390.91	47525.06			
Y30	-28398.24	47507.98									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-062K2022-2

箇所名

根木名5

所在地

富里市根木名、大和、成田市西三里塚



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
富里市根本名、大和、成田市西三里塚	

急傾斜地の位置	箇所番号	I-062K2022-2	箇所名	根木名5	所在地	富里市根木名、大和、成田市西三里塚
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)