

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-062K2026

箇所名

七栄1

所在地

富里市七栄



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-062K2026	箇所名	七栄1	所在地	富里市七栄
---------	------	------------	-----	-----	-----	-------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-29837.57	42081.63									
Y2	-29838.94	42081.92									
Y3	-29837.46	42082.08									
Y4	-29839.83	42082.50									
Y5	-29845.28	42083.45									
Y6	-29846.34	42083.82									
Y7	-29847.19	42084.22									
Y8	-29847.44	42084.33									
Y9	-29849.92	42087.11									
Y10	-29854.38	42092.11									
Y11	-29856.57	42094.58									
Y12	-29867.48	42087.40									
Y13	-29865.64	42078.21									
Y14	-29852.50	42059.57									
Y15	-29838.82	42044.31									
Y16	-29824.37	42030.46									
Y17	-29810.98	42015.89									
Y18	-29802.48	42023.29									
Y19	-29801.33	42024.29									
Y20	-29797.10	42027.97									
Y21	-29794.33	42030.38									
Y22	-29789.56	42034.53									
Y23	-29803.42	42049.64									
Y24	-29817.65	42063.99									
Y25	-29831.22	42078.08									

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)