


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024



## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-071K2186-1 箇所名 織幡3 所在地 香取市織幡、旗鉾

## 危害のおそれのある土地の座標

## 著しい危害のおそれのある土地の座標

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-071K2186-2	箇所名	織幡3	所在地	香取市織幡、旗鉢
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-071K2186-2 箇所名 織幡3 所在地 香取市織幡、旗鉾

## 危害のおそれのある土地の座標

## 著しい危害のおそれのある土地の座標

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-071K2186-3	箇所名	織幡3	所在地	香取市織幡、旗鉾
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-071K2186-3	箇所名	織幡3	所在地	香取市織幡、旗鉾
---------	------	--------------	-----	-----	-----	----------

## 危害のおそれのある土地の座標

### 著しい危害のおそれのある土地の座標

平面直角座標系：第Ⅸ系（測地成果2011）