


急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-071K2309	箇所名	虫幡11	所在地	香取市虫幡
---------	------	------------	-----	------	-----	-------



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 黄色線 危害のおそれのある土地の区域
- 赤線 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置		箇所番号		I-071K2309		箇所名		虫幡11		所在地		香取市虫幡		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-17062.04	66295.66	Y-28	-17081.28	66535.33	R-1	-17070.77	66330.15	R-28	-17124.97	66507.65			
Y-2	-17080.12	66291.26	Y-29	-17082.91	66528.24	R-2	-17087.61	66326.05	R-29	-17135.58	66505.53			
Y-3	-17103.92	66287.54	Y-30	-17083.40	66527.86	R-3	-17108.01	66322.79	R-30	-17124.45	66493.85			
Y-4	-17114.75	66301.36	Y-31	-17095.08	66516.39	R-4	-17115.93	66328.08	R-31	-17128.71	66483.90			
Y-5	-17145.32	66285.42	Y-32	-17109.70	66513.31	R-5	-17133.48	66320.19	R-32	-17142.08	66469.96			
Y-6	-17182.36	66319.64	Y-33	-17106.95	66509.24	R-6	-17152.79	66340.31	R-33	-17150.67	66453.05			
Y-7	-17200.11	66340.50	Y-34	-17107.21	66507.07	R-7	-17166.05	66359.83	R-34	-17153.74	66432.22			
Y-8	-17211.63	66360.21	Y-35	-17118.67	66506.97	R-8	-17176.06	66376.16	R-35	-17142.58	66413.67			
Y-9	-17211.84	66396.40	Y-36	-17112.58	66490.90	R-9	-17175.30	66398.72	R-36	-17139.14	66401.01			
Y-10	-17194.90	66420.00	Y-37	-17117.57	66474.28	R-10	-17168.95	66417.08	R-37	-17135.31	66389.98			
Y-11	-17175.70	66439.14	Y-38	-17130.11	66459.54	R-11	-17163.81	66435.39	R-38	-17134.61	66376.77			
Y-12	-17170.78	66463.80	Y-39	-17136.56	66445.51	R-12	-17161.16	66458.65	R-39	-17126.33	66362.76			
Y-13	-17155.60	66481.74	Y-40	-17140.18	66427.16	R-13	-17149.04	66476.02	R-40	-17120.60	66358.22			
Y-14	-17141.64	66495.06	Y-41	-17126.39	66410.47	R-14	-17134.75	66489.11	R-41	-17116.64	66358.36			
Y-15	-17135.58	66496.61	Y-42	-17122.29	66402.34	R-15	-17126.37	66494.32	R-42	-17112.21	66359.11			
Y-16	-17147.57	66504.51	Y-43	-17122.33	66401.47	R-16	-17141.60	66505.02	R-43	-17095.29	66361.72			
Y-17	-17157.93	66516.99	Y-44	-17122.33	66398.37	R-17	-17143.03	66511.71	R-44	-17079.58	66364.97			
Y-18	-17154.03	66526.36	Y-45	-17122.23	66397.40	R-18	-17139.38	66519.84	R-45	-17073.27	66340.02			
Y-19	-17147.40	66530.05	Y-46	-17121.93	66396.41	R-19	-17135.76	66524.88						
Y-20	-17160.13	66557.99	Y-47	-17121.67	66395.90	R-20	-17130.11	66542.17						
Y-21	-17145.58	66568.48	Y-48	-17121.37	66395.53	R-21	-17120.60	66555.28						
Y-22	-17140.89	66566.00	Y-49	-17119.48	66394.16	R-22	-17111.77	66550.62						
Y-23	-17111.77	66550.62	Y-50	-17119.14	66393.15	R-23	-17111.57	66550.51						
Y-24	-17111.57	66550.51	Y-51	-17120.04	66383.25	R-24	-17095.96	66542.41						
Y-25	-17090.36	66539.51	Y-52	-17116.86	66376.63	R-25	-17100.13	66526.38						
Y-26	-17086.08	66537.28	Y-53	-17115.57	66376.12	R-26	-17123.87	66519.60						
Y-27	-17082.19	66535.70	Y-54	-17115.54	66376.64	R-27	-17123.10	66512.60						

平面直角座標系：第Ⅲ区系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-071K2309	箇所名	虫幡11	所在地	香取市虫幡
---------	------	------------	-----	------	-----	-------

危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

著しい危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)