


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-071K2412-1	箇所名	分郷3	所在地	香取市分郷、小見川
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧						調査年度	2024
急傾斜地の位置	箇所番号	I-071K2412-1	箇所名	分郷3	所在地	香取市分郷、小見川	

危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-14968.01	68442.28			
Y-2	-14973.60	68420.49			
Y-3	-14992.05	68406.74			
Y-4	-15016.18	68419.05			
Y-5	-15043.09	68411.14			
Y-6	-15053.01	68411.38			
Y-7	-15053.00	68412.13			
Y-8	-15052.50	68444.76			
Y-9	-15052.22	68462.50			
Y-10	-15052.15	68467.20			
Y-11	-15050.75	68467.46			
Y-12	-15047.08	68468.63			
Y-13	-15044.21	68470.22			
Y-14	-15041.07	68472.54			
Y-15	-15033.08	68473.31			
Y-16	-15020.41	68496.98			
Y-17	-15002.17	68492.24			
Y-18	-14987.89	68479.61			
Y-19	-14984.41	68474.35			
Y-20	-14982.52	68471.18			
Y-21	-14979.97	68466.89			
Y-22	-14978.09	68463.02			

著しい危害のおそれのある土地の座標

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)