

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2318-1

箇所名

深堀7

所在地

いすみ市深堀、大原



1:1,500

0 30 60 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2318-1	箇所名	深堀7	所在地	いすみ市深堀、大原
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-----------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-82575.31	50246.11	Y31	-82564.24	49991.59	R1	-82581.29	50243.99	R31	-82569.44	50092.49
Y2	-82559.01	50228.09	Y32	-82566.63	49991.77	R2	-82568.29	50226.63	R32	-82570.54	50097.48
Y3	-82551.75	50211.46	Y33	-82574.21	49992.36	R3	-82561.75	50209.10	R33	-82568.76	50110.38
Y4	-82548.20	50189.99	Y34	-82574.03	49996.13	R4	-82557.87	50188.51	R34	-82567.42	50127.57
Y5	-82539.90	50176.86	Y35	-82561.34	50011.46	R5	-82552.11	50175.41	R35	-82562.40	50134.46
Y6	-82542.35	50161.52	Y36	-82564.76	50024.27	R6	-82553.02	50159.17	R36	-82565.58	50156.41
Y7	-82544.15	50134.56	Y37	-82568.94	50037.95	R7	-82553.82	50134.51	R37	-82566.77	50173.66
Y8	-82535.89	50127.71	Y38	-82572.50	50055.82	R8	-82553.72	50127.63	R38	-82569.27	50186.76
Y9	-82540.02	50110.79	Y39	-82581.89	50075.99	R9	-82555.37	50110.57	R39	-82573.38	50206.35
Y10	-82539.91	50100.29	Y40	-82586.58	50090.02	R10	-82557.92	50098.64	R40	-82578.41	50225.03
Y11	-82540.36	50096.68	Y41	-82584.33	50096.22	R11	-82553.71	50094.76	R41	-82584.73	50242.77
Y12	-82538.00	50087.98	Y42	-82583.41	50110.18	R12	-82552.30	50084.07			
Y13	-82531.09	50074.18	Y43	-82581.59	50127.50	R13	-82544.68	50068.16			
Y14	-82525.12	50055.21	Y44	-82577.14	50134.38	R14	-82539.04	50050.15			
Y15	-82542.63	50048.85	Y45	-82582.39	50152.71	R15	-82542.63	50048.85			
Y16	-82542.66	50046.79	Y46	-82585.18	50171.47	R16	-82542.66	50046.79			
Y17	-82538.96	50036.01	Y47	-82586.75	50184.08	R17	-82538.96	50036.01			
Y18	-82534.97	50022.09	Y48	-82589.90	50202.45	R18	-82534.97	50022.09			
Y19	-82532.91	50014.01	Y49	-82594.27	50222.52	R19	-82533.86	50017.75			
Y20	-82532.00	50010.41	Y50	-82597.92	50238.09	R20	-82535.89	50001.90			
Y21	-82529.89	50004.17	Y51	-82592.43	50240.04	R21	-82544.24	49994.38			
Y22	-82528.43	50001.67	Y52	-82588.50	50241.43	R22	-82551.61	49990.61			
Y23	-82525.91	50000.55	Y53	-82584.73	50242.77	R23	-82555.36	49990.90			
Y24	-82523.12	50000.45	Y54	-82577.51	50245.33	R24	-82556.27	49990.97			
Y25	-82522.31	50000.45				R25	-82556.49	49995.10			
Y26	-82522.78	49996.97				R26	-82547.57	50006.29			
Y27	-82533.89	49993.77				R27	-82548.47	50028.77			
Y28	-82546.30	49990.20				R28	-82553.12	50041.29			
Y29	-82555.36	49990.90				R29	-82558.35	50062.10			
Y30	-82556.27	49990.97				R30	-82566.87	50080.09			

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2318-2

箇所名


深堀7

所在地

いすみ市深堀、大原



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2318-3

箇所名


深堀7

所在地

いすみ市深堀、大原



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2318-3	箇所名	深堀7	所在地	いすみ市深堀、大原
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-----------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-82421.31	50129.63				R1	-82419.88	50124.60			
Y2	-82410.08	50129.95				R2	-82407.68	50122.70			
Y3	-82404.61	50126.87				R3	-82399.32	50112.82			
Y4	-82394.43	50123.48				R4	-82384.98	50114.85			
Y5	-82403.07	50133.03				R5	-82395.31	50133.52			
Y6	-82416.88	50135.37				R6	-82406.47	50141.55			
Y7	-82401.53	50144.48				R7	-82401.53	50144.48			
Y8	-82400.20	50145.27				R8	-82400.20	50145.27			
Y9	-82390.91	50150.78				R9	-82395.70	50147.94			
Y10	-82388.15	50152.42				R10	-82386.88	50134.04			
Y11	-82387.53	50152.79				R11	-82383.77	50113.75			
Y12	-82384.25	50147.20				R12	-82398.65	50111.03			
Y13	-82382.14	50143.81				R13	-82406.77	50119.96			
Y14	-82376.68	50132.01				R14	-82418.57	50120.01			
Y15	-82374.45	50129.01				R15	-82419.60	50123.62			
Y16	-82372.22	50125.50									
Y17	-82375.60	50106.28									
Y18	-82391.12	50103.27									
Y19	-82401.98	50107.82									
Y20	-82409.85	50106.45									
Y21	-82412.46	50108.54									
Y22	-82414.04	50109.81									
Y23	-82415.07	50110.92									
Y24	-82415.87	50112.19									
Y25	-82416.65	50113.60									
Y26	-82416.66	50113.62									
Y27	-82417.30	50115.53									
Y28	-82418.57	50120.01									
Y29	-82419.60	50123.62									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2318-4

箇所名


深堀7

所在地

いすみ市深堀、大原



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2318-4	箇所名	深堀7	所在地	いすみ市深堀、大原
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-----------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2318-5

箇所名

深堀7

所在地

いすみ市深堀、大原



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2318-5	箇所名	深堀7	所在地	いすみ市深堀、大原
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-----------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-82337.93	50231.54				R1	-82324.26	50228.37			
Y2	-82307.33	50249.25				R2	-82305.68	50238.50			
Y3	-82283.24	50240.48				R3	-82288.51	50230.40			
Y4	-82272.27	50216.17				R4	-82277.69	50215.50			
Y5	-82282.39	50214.93				R5	-82282.39	50214.93			
Y6	-82283.93	50214.74				R6	-82282.51	50214.92			
Y7	-82285.62	50214.40				R7	-82293.40	50221.06			
Y8	-82287.74	50213.81				R8	-82303.45	50226.52			
Y9	-82288.25	50213.67				R9	-82309.20	50224.53			
Y10	-82290.60	50213.02				R10	-82315.79	50226.42			
Y11	-82293.30	50211.96				R11	-82316.50	50226.58			
Y12	-82295.68	50210.85									
Y13	-82297.52	50209.99									
Y14	-82300.31	50207.87									
Y15	-82299.09	50210.79									
Y16	-82299.40	50212.14									
Y17	-82300.40	50216.44									
Y18	-82300.40	50216.44									
Y19	-82302.38	50218.89									
Y20	-82304.07	50220.97									
Y21	-82304.63	50221.67									
Y22	-82306.56	50223.20									
Y23	-82308.81	50224.42									
Y24	-82315.79	50226.42									
Y25	-82316.50	50226.58									
Y26	-82330.23	50229.76									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2318-6

箇所名


深堀7

所在地

いすみ市深堀、大原



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)