

# 急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-1306 箇所名 南中8 所在地 香取郡多古町南中

$\nearrow z$



## 凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

# 急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-1306	箇所名	南中8	所在地	香取郡多古町南中
---------	------	--------	-----	-----	-----	----------

z



## 凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-1306	箇所名	南中8	所在地	香取郡多古町南中		
危害の恐れのある土地の座標								
著しい危害の恐れのある土地の座標								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	59245.98	-28697.79	Y-29	59284.58	-28552.16	R-1	59240.72	-28699.88
Y-2	59236.69	-28701.48	Y-30	59278.95	-28563.57	R-2	59236.69	-28701.48
Y-3	59233.86	-28702.59	Y-31	59272.39	-28579.99	R-3	59230.77	-28696.75
Y-4	59232.00	-28703.22	Y-32	59257.50	-28585.22	R-4	59236.53	-28694.79
Y-5	59230.53	-28703.71	Y-33	59242.57	-28594.93	R-5	59242.95	-28692.66
Y-6	59225.05	-28704.90	Y-34	59240.64	-28599.27	R-6	59268.59	-28546.02
Y-7	59222.27	-28705.50	Y-35	59239.47	-28605.93	R-7	59260.60	-28542.94
Y-8	59215.39	-28701.69	Y-36	59236.31	-28621.75	R-8	59250.82	-28539.14
Y-9	59208.78	-28680.43	Y-37	59239.06	-28628.25	R-9	59251.46	-28533.89
Y-10	59201.00	-28653.39	Y-38	59236.66	-28637.17	R-10	59261.57	-28523.13
Y-11	59200.66	-28651.92	Y-39	59240.60	-28638.14	R-11	59265.36	-28520.47
Y-12	59197.29	-28632.22	Y-40	59244.98	-28650.10	R-12	59268.58	-28530.67
Y-13	59198.07	-28626.98	Y-41	59248.43	-28668.70	R-13	59232.53	-28380.26
Y-14	59199.32	-28616.36	Y-42	59254.01	-28689.06	R-14	59233.27	-28376.59
Y-15	59201.66	-28599.76	Y-43	59231.29	-28386.40	R-15	59247.14	-28373.70
Y-16	59203.57	-28593.09	Y-44	59233.27	-28376.59	R-16	59257.80	-28372.98
Y-17	59208.63	-28581.99	Y-45	59234.31	-28371.54	R-17	59266.50	-28382.53
Y-18	59223.36	-28565.73	Y-46	59235.57	-28365.34	R-18	59277.28	-28389.72
Y-19	59226.89	-28562.44	Y-47	59243.60	-28366.17	R-19	59273.20	-28392.03
Y-20	59230.84	-28547.53	Y-48	59256.85	-28365.77	R-20	59263.49	-28387.90
Y-21	59234.64	-28535.48	Y-49	59264.57	-28364.93	R-21	59257.06	-28378.21
Y-22	59241.51	-28536.61	Y-50	59273.18	-28370.79	R-22	59246.57	-28380.26
Y-23	59246.80	-28533.77	Y-51	59291.22	-28381.85	R-23	59274.92	-28415.15
Y-24	59250.29	-28531.21	Y-52	59286.66	-28384.42	R-24	59281.58	-28413.04
Y-25	59255.26	-28527.56	Y-53	59282.51	-28386.77	R-25	59281.19	-28418.80
Y-26	59261.57	-28523.13	Y-54	59277.28	-28389.72	R-26	59276.90	-28420.27
Y-27	59269.76	-28517.38	Y-55	59268.58	-28394.64	R-27	59270.29	-28422.53
Y-28	59283.52	-28528.18	Y-56	59258.41	-28396.91	R-28	59283.89	-28448.87

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-1306	箇所名	南中8	所在地	香取郡多古町南中
危害の恐れのある土地の座標						
著しい危害の恐れのある土地の座標						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号
Y-57	59254.53	-28396.11				
Y-58	59245.97	-28387.09				
Y-59	59268.57	-28417.17				
Y-60	59287.83	-28411.05				
Y-61	59297.36	-28408.02				
Y-62	59295.53	-28413.90				
Y-63	59303.71	-28426.91				
Y-64	59308.42	-28436.01				
Y-65	59313.59	-28444.52				
Y-66	59322.73	-28451.73				
Y-67	59327.25	-28452.20				
Y-68	59333.89	-28459.19				
Y-69	59333.43	-28463.71				
Y-70	59334.04	-28469.13				
Y-71	59334.50	-28473.10				
Y-72	59336.72	-28477.13				
Y-73	59338.07	-28479.59				
Y-74	59345.21	-28492.56				
Y-75	59325.20	-28504.43				
Y-76	59292.77	-28484.99				
Y-77	59282.38	-28470.45				
Y-78	59272.28	-28454.96				
Y-79	59266.70	-28445.66				
Y-80	59259.11	-28426.35				