


急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131024	箇所名	粟又6	所在地	大多喜町粟又
---------	------	----------	-----	-----	-----	--------



- 凡例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131024	箇所名	栗又6	所在地	大多喜町栗又
---------	------	----------	-----	-----	-----	--------

危害の恐れのある土地の座標						著しい危害の恐れのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-86537.92	31882.32	Y-29	-86528.31	31875.16	R-1	31876.46	-86545.56			
Y-2	-86544.82	31878.00				R-2	31870.66	-86553.15			
Y-3	-86566.43	31873.89				R-3	31864.87	-86548.07			
Y-4	-86565.30	31861.34				R-4	31855.65	-86544.61			
Y-5	-86561.67	31856.56				R-5	31846.67	-86545.85			
Y-6	-86561.63	31853.39				R-6	31840.36	-86557.62			
Y-7	-86573.25	31849.30				R-7	31835.39	-86573.20			
Y-8	-86580.24	31851.48				R-8	31837.42	-86584.92			
Y-9	-86611.01	31866.20				R-9	31855.21	-86618.62			
Y-10	-86644.10	31889.19				R-10	31866.36	-86634.42			
Y-11	-86665.80	31899.05				R-11	31876.94	-86651.91			
Y-12	-86688.13	31903.45				R-12	31885.52	-86672.12			
Y-13	-86695.18	31882.19				R-13	31878.09	-86675.59			
Y-14	-86679.38	31869.96				R-14	31857.22	-86642.61			
Y-15	-86665.41	31855.77				R-15	31832.11	-86610.05			
Y-16	-86659.42	31845.28				R-16	31820.96	-86590.39			
Y-17	-86654.81	31842.21				R-17	31820.84	-86573.14			
Y-18	-86647.49	31838.63				R-18	31827.85	-86552.27			
Y-19	-86640.31	31836.53				R-19	31839.50	-86529.01			
Y-20	-86637.02	31834.59				R-20	31854.79	-86528.52			
Y-21	-86634.33	31831.60				R-21	31870.28	-86537.68			
Y-22	-86630.15	31823.08									
Y-23	-86613.85	31810.87									
Y-24	-86596.68	31802.04									
Y-25	-86573.06	31800.28									
Y-26	-86544.56	31809.82									
Y-27	-86514.43	31833.28									
Y-28	-86514.70	31854.05									