

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2058-2

箇所名

古茂口26

所在地

館山市古茂口



1:500

0 10 20 m

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|      |      |
|------|------|
| 調査年度 | 2023 |
|------|------|

|         |      |              |     |       |     |        |
|---------|------|--------------|-----|-------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-131K2058-2 | 箇所名 | 古茂口26 | 所在地 | 館山市古茂口 |
|---------|------|--------------|-----|-------|-----|--------|

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) |            |         |      |      |      | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) |            |         |      |      |      |
|--------------------------|------------|---------|------|------|------|-------------------------------|------------|---------|------|------|------|
| 地点記号                     | X(m)       | Y(m)    | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号                          | X(m)       | Y(m)    | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y1                       | -113316.71 | 5604.69 |      |      |      | R1                            | -113314.69 | 5624.46 |      |      |      |
| Y2                       | -113308.71 | 5606.31 |      |      |      | R2                            | -113330.14 | 5620.16 |      |      |      |
| Y3                       | -113301.79 | 5607.14 |      |      |      | R3                            | -113329.07 | 5616.79 |      |      |      |
| Y4                       | -113303.44 | 5611.50 |      |      |      | R4                            | -113329.04 | 5616.69 |      |      |      |
| Y5                       | -113305.34 | 5616.49 |      |      |      | R5                            | -113328.67 | 5615.52 |      |      |      |
| Y6                       | -113307.89 | 5623.22 |      |      |      | R6                            | -113312.90 | 5619.04 |      |      |      |
| Y7                       | -113309.45 | 5627.32 |      |      |      | R7                            | -113307.19 | 5621.37 |      |      |      |
| Y8                       | -113312.79 | 5636.12 |      |      |      | R8                            | -113307.89 | 5623.22 |      |      |      |
| Y9                       | -113317.87 | 5634.14 |      |      |      | R9                            | -113309.45 | 5627.32 |      |      |      |
| Y10                      | -113333.26 | 5630.04 |      |      |      | R10                           | -113309.92 | 5628.56 |      |      |      |
| Y11                      | -113329.07 | 5616.79 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y12                      | -113329.04 | 5616.69 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y13                      | -113327.74 | 5612.59 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y14                      | -113327.07 | 5610.47 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y15                      | -113325.31 | 5604.90 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y16                      | -113324.59 | 5604.98 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y17                      | -113323.72 | 5605.04 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y18                      | -113323.18 | 5605.07 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y19                      | -113322.06 | 5605.10 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y20                      | -113321.73 | 5605.10 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y21                      | -113320.90 | 5605.07 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y22                      | -113320.03 | 5605.02 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y23                      | -113319.29 | 5604.96 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y24                      | -113317.93 | 5604.82 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
| Y25                      | -113316.95 | 5604.71 |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
|                          |            |         |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
|                          |            |         |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
|                          |            |         |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
|                          |            |         |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
|                          |            |         |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |
|                          |            |         |      |      |      |                               |            |         |      |      |      |

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2058-3

箇所名

古茂口26

所在地

館山市古茂口



1:500

0 10 20 m



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|        |      |
|--------|------|
| 調査年度   | 2023 |
| 館山市古茂口 |      |

[illegible]