

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2352(-1)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2352(-2)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-131K2352(-2)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)

著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-119935.72	-623.33				R-1	-119872.19	-617.54			
Y-2	-119947.70	-640.33				R-2	-119872.36	-618.81			
Y-3	-119939.69	-645.95				R-3	-119859.02	-616.61			
Y-4	-119939.52	-646.07				R-4	-119849.40	-617.53			
Y-5	-119936.79	-647.99				R-5	-119849.39	-616.42			
Y-6	-119932.66	-650.88				R-6	-119849.39	-616.08			
Y-7	-119926.41	-655.26				R-7	-119859.08	-615.17			
Y-8	-119925.04	-651.03				R-8	-119872.15	-617.31			
Y-9	-119924.10	-651.90									
Y-10	-119908.80	-642.40				R-9	-119929.94	-634.11			
Y-11	-119902.89	-632.18				R-10	-119937.37	-647.58			
Y-12	-119889.89	-629.95				R-11	-119936.79	-647.99			
Y-13	-119886.21	-625.80				R-12	-119934.64	-649.50			
Y-14	-119877.90	-623.90				R-13	-119928.66	-636.50			
Y-15	-119873.71	-628.65				R-14	-119926.13	-641.16			
Y-16	-119858.60	-627.71				R-15	-119922.70	-644.40			
Y-17	-119849.45	-628.62				R-16	-119914.55	-633.56			
Y-18	-119849.40	-617.77				R-17	-119903.33	-621.73			
Y-19	-119849.39	-616.42				R-18	-119894.28	-620.64			
Y-20	-119849.38	-614.52				R-19	-119894.75	-619.64			
Y-21	-119849.38	-613.77				R-20	-119894.85	-619.44			
Y-22	-119849.33	-604.52				R-21	-119903.38	-620.36			
Y-23	-119859.52	-603.62				R-22	-119915.32	-632.38			
Y-24	-119870.53	-605.46				R-23	-119921.41	-637.45			
Y-25	-119876.75	-600.54				R-24	-119924.54	-634.66			
Y-26	-119894.66	-603.98									
Y-27	-119899.79	-608.97									
Y-28	-119903.85	-608.99									
Y-29	-119919.35	-621.77									
Y-30	-119920.95	-620.04									

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2352(-3)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2352(-4)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2352(-9)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2352(-10)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2352(-12)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2352(-13)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2352(-14)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2352(-14)	箇所名	布良15	所在地	館山市布良、大神宮
---------	------	-----------------	-----	------	-----	-----------

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2352(-19)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-131K2352(-19)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)

著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-120098.48	-587.57	Y-32	-120006.33	-450.25	R-1	-120079.89	-553.16	R-32	-120051.05	-509.70
Y-2	-120093.37	-588.52	Y-33	-120012.60	-448.90	R-2	-120093.37	-588.52	R-33	-120054.94	-513.05
Y-3	-120092.84	-588.62	Y-34	-120016.49	-447.97	R-3	-120092.84	-588.62	R-34	-120060.59	-514.75
Y-4	-120083.54	-590.36	Y-35	-120060.99	-495.49	R-4	-120089.01	-589.33			
Y-5	-120059.67	-614.23	Y-36	-120060.24	-497.04	R-5	-120070.06	-582.85			
Y-6	-120034.88	-608.46	Y-37	-120062.43	-499.23	R-6	-120047.39	-572.28			
Y-7	-120008.79	-598.23	Y-38	-120063.64	-499.37	R-7	-120027.03	-564.56			
Y-8	-119998.03	-589.95	Y-39	-120069.83	-510.49	R-8	-120018.38	-557.52			
Y-9	-119992.89	-592.37	Y-40	-120073.59	-519.59	R-9	-120010.26	-558.03			
Y-10	-119990.09	-572.48	Y-41	-120074.86	-523.30	R-10	-120001.42	-536.05			
Y-11	-119965.10	-584.24	Y-42	-120076.02	-525.74	R-11	-119980.13	-549.07			
Y-12	-119951.94	-574.52	Y-43	-120080.04	-532.82	R-12	-119971.46	-541.65			
Y-13	-119946.54	-571.45	Y-44	-120081.95	-535.79	R-13	-119966.16	-538.67			
Y-14	-119942.10	-559.23	Y-45	-120085.44	-543.94	R-14	-119966.04	-529.48			
Y-15	-119940.37	-553.59	Y-46	-120086.71	-547.43	R-15	-119953.93	-517.40			
Y-16	-119918.12	-541.91	Y-47	-120089.04	-552.72	R-16	-119933.99	-507.12			
Y-17	-119896.02	-527.85	Y-48	-120090.63	-555.90	R-17	-119918.57	-496.90			
Y-18	-119869.25	-486.24	Y-49	-120093.80	-563.62	R-18	-119906.27	-476.34			
Y-19	-119901.28	-477.68	Y-50	-120099.20	-581.83	R-19	-119917.55	-473.33			
Y-20	-119917.55	-473.33	Y-51	-120099.44	-587.39	R-20	-119934.61	-468.77			
Y-21	-119934.61	-468.77				R-21	-119940.53	-467.50			
Y-22	-119940.53	-467.50				R-22	-119970.91	-462.62			
Y-23	-119976.92	-461.64				R-23	-119971.04	-463.12			
Y-24	-119979.93	-461.16				R-24	-119971.99	-464.24			
Y-25	-119981.31	-460.94				R-25	-119976.46	-467.92			
Y-26	-119983.05	-460.57				R-26	-119984.49	-470.67			
Y-27	-119982.92	-459.67				R-27	-119984.97	-471.13			
Y-28	-119988.87	-458.43				R-28	-119985.36	-471.21			
Y-29	-119994.74	-455.33				R-29	-119985.84	-471.29			
Y-30	-119998.79	-452.71				R-30	-120012.11	-460.41			
Y-31	-120002.20	-451.13				R-31	-120049.74	-507.42			

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2352(-20)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2352(-29)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2352(-32)

箇所名

布良15

所在地

館山市布良、大神宮



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]