

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2125-1

箇所名


東江見8

所在地

鴨川市東江見、西江見



1:1,000



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2125-2

箇所名


東江見8

所在地

鴨川市東江見、西江見



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2125-2	箇所名	東江見8	所在地	鶴川市東江見、西江見
---------	------	--------------	-----	------	-----	------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-103499.27	19963.97				R1	-103500.18	19973.70			
Y2	-103514.16	19965.15				R2	-103505.22	19985.23			
Y3	-103522.65	19977.80				R3	-103507.51	19991.11			
Y4	-103526.18	19982.31				R4	-103507.51	19991.11			
Y5	-103526.18	19982.31				R5	-103507.37	19996.18			
Y6	-103524.86	19983.00				R6	-103519.12	19995.02			
Y7	-103522.27	19988.44				R7	-103515.96	20001.63			
Y8	-103515.96	20001.63				R8	-103513.11	20007.59			
Y9	-103513.11	20007.59				R9	-103510.96	20010.68			
Y10	-103510.68	20011.08				R10	-103505.33	20000.13			
Y11	-103507.77	20012.67				R11	-103495.46	19996.79			
Y12	-103505.22	20013.88				R12	-103495.46	19996.79			
Y13	-103503.29	20014.42				R13	-103492.83	19990.52			
Y14	-103501.28	20014.97				R14	-103489.08	19980.48			
Y15	-103498.21	20015.63				R15	-103494.02	19977.46			
Y16	-103493.61	20016.00									
Y17	-103493.45	20016.01									
Y18	-103495.99	20010.92									
Y19	-103483.14	20002.60									
Y20	-103483.14	20002.60									
Y21	-103483.14	20002.60									
Y22	-103480.04	19995.98									
Y23	-103476.91	19987.91									
Y24	-103475.36	19974.69									
Y25	-103484.49	19970.60									
Y26	-103490.15	19968.06									
Y27	-103497.86	19964.60									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2125-3

箇所名

東江見8

所在地

鴨川市東江見、西江見



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2125-3	箇所名	東江見8	所在地	鶴川市東江見、西江見
---------	------	--------------	-----	------	-----	------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)