

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2156-1

箇所名

小湊9

所在地

鴨川市小湊



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2156-1	箇所名	小湊9	所在地	鴨川市小湊
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------

危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-97360.40	33419.45	Y31	-97436.74	33311.64	R1	-97384.59	33389.34	R31	-97420.44	33313.25
Y2	-97335.81	33407.39	Y32	-97436.70	33311.70	R2	-97363.65	33380.61	R32	-97420.39	33313.34
Y3	-97331.38	33402.52	Y33	-97436.68	33311.70	R3	-97360.80	33377.56	R33	-97439.47	33326.89
Y4	-97329.97	33401.04	Y34	-97436.66	33311.79	R4	-97358.38	33374.97	R34	-97433.94	33331.80
Y5	-97322.14	33392.52	Y35	-97453.93	33324.09	R5	-97350.91	33366.90	R35	-97429.72	33335.04
Y6	-97315.28	33383.03	Y36	-97453.75	33324.00	R6	-97347.79	33362.64	R36	-97426.35	33337.92
Y7	-97311.81	33377.15	Y37	-97452.79	33323.50	R7	-97344.18	33356.52	R37	-97424.27	33339.77
Y8	-97302.09	33355.94	Y38	-97449.20	33322.12	R8	-97338.79	33344.80	R38	-97420.94	33342.98
Y9	-97297.50	33327.64	Y39	-97447.13	33321.76	R9	-97335.71	33327.11	R39	-97416.99	33346.50
Y10	-97309.49	33290.30	Y40	-97445.21	33321.80	R10	-97341.68	33310.76	R40	-97415.10	33348.27
Y11	-97344.35	33312.46	Y41	-97444.58	33322.36	R11	-97344.35	33312.46	R41	-97413.54	33350.18
Y12	-97351.68	33317.12	Y42	-97443.49	33323.32	R12	-97351.68	33317.12	R42	-97412.35	33352.20
Y13	-97353.97	33318.57	Y43	-97433.94	33331.80	R13	-97353.97	33318.57	R43	-97409.14	33357.39
Y14	-97358.48	33319.93	Y44	-97429.72	33335.04	R14	-97358.48	33319.93	R44	-97405.29	33363.44
Y15	-97363.56	33320.96	Y45	-97426.35	33337.92	R15	-97363.56	33320.96	R45	-97402.58	33366.96
Y16	-97368.85	33321.92	Y46	-97424.27	33339.77	R16	-97368.85	33321.92	R46	-97391.72	33380.48
Y17	-97373.46	33322.57	Y47	-97420.94	33342.98	R17	-97373.46	33322.57			
Y18	-97379.08	33322.99	Y48	-97416.99	33346.50	R18	-97379.08	33322.99			
Y19	-97386.23	33322.94	Y49	-97415.10	33348.27	R19	-97386.23	33322.94			
Y20	-97394.60	33322.18	Y50	-97413.54	33350.18	R20	-97394.60	33322.18			
Y21	-97397.02	33321.80	Y51	-97412.35	33352.20	R21	-97397.02	33321.80			
Y22	-97400.28	33320.75	Y52	-97409.14	33357.39	R22	-97400.28	33320.75			
Y23	-97411.55	33315.17	Y53	-97405.29	33363.44	R23	-97411.55	33315.17			
Y24	-97426.86	33310.19	Y54	-97402.58	33366.96	R24	-97421.41	33311.96			
Y25	-97431.63	33311.50	Y55	-97391.72	33380.48	R25	-97421.06	33312.37			
Y26	-97434.65	33311.38	Y56	-97382.44	33392.02	R26	-97420.84	33312.68			
Y27	-97436.68	33311.30				R27	-97420.86	33312.79			
Y28	-97436.63	33311.43				R28	-97420.85	33312.88			
Y29	-97436.70	33311.52				R29	-97420.59	33313.11			
Y30	-97436.75	33311.61				R30	-97420.51	33313.16			


平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2156-3	箇所名	小湊9	所在地	鵜川市小湊
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-132K2156-3

箇所名

小湊9

所在地

鴨川市小湊

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

#####