


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-1 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成18年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-1411	箇所名	高田3	所在地	千葉県市原市高田
---------	------	--------	-----	-----	-----	----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成18年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-1411	箇所名	高田3	所在地	千葉県市原市高田
---------	------	--------	-----	-----	-----	----------


[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-3 土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域の座標位置図

調査年度	平成18年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-1411	箇所名	高田3	所在地	千葉県市原市高田
---------	------	--------	-----	-----	-----	----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える区域の座標一覧

調査年度

平成18年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-1411

箇所名

高田3

所在地

千葉県市原市高田

[illegible]