


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-1 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成18年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-1413	箇所名	犬成2	所在地	千葉県市原市犬成
---------	------	--------	-----	-----	-----	----------



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成18年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-1413 箇所名 犬成2 所在地 千葉県市原市犬成


危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)
Y-1	32475.38	-55648.74	Y-28	32447.52	-55674.12	R-1	32493.07	-55654.55	R-28	32469.32	-55702.45
Y-2	32477.84	-55649.23	Y-29	32447.53	-55674.14	R-2	32505.99	-55659.06	R-29	32470.59	-55677.87
Y-3	32484.92	-55651.70	Y-30	32453.00	-55679.83	R-3	32513.39	-55661.65	R-30	32478.95	-55660.23
Y-4	32505.99	-55659.06	Y-31	32460.69	-55687.14	R-4	32507.33	-55672.86			
Y-5	32530.36	-55667.58	Y-32	32460.68	-55687.02	R-5	32498.27	-55688.18			
Y-6	32532.85	-55684.28	Y-33	32461.04	-55687.01	R-6	32493.33	-55707.40			
Y-7	32524.69	-55698.68	Y-34	32457.17	-55668.48	R-7	32468.88	-55709.80			
Y-8	32514.75	-55710.25	Y-35	32461.98	-55654.13	R-8	32468.85	-55709.74			
Y-9	32470.58	-55720.67				R-9	32445.53	-55702.45			
Y-10	32470.54	-55720.59				R-10	32437.04	-55700.05			
Y-11	32436.27	-55721.57				R-11	32437.04	-55700.01			
Y-12	32429.51	-55715.75				R-12	32429.61	-55688.75			
Y-13	32429.50	-55715.73				R-13	32415.12	-55685.95			
Y-14	32421.87	-55704.87				R-14	32408.54	-55693.64			
Y-15	32421.15	-55704.49				R-15	32405.03	-55707.23			
Y-16	32416.85	-55707.37				R-16	32386.21	-55713.96			
Y-17	32420.90	-55719.28				R-17	32382.35	-55706.68			
Y-18	32393.58	-55727.89				R-18	32377.74	-55697.95			
Y-19	32382.35	-55706.68				R-19	32386.18	-55692.92			
Y-20	32374.44	-55691.72				R-20	32398.66	-55677.33			
Y-21	32374.06	-55691.00				R-21	32408.3	-55667.13			
Y-22	32371.48	-55687.33				R-22	32432.08	-55683.48			
Y-23	32368.00	-55684.17				R-23	32443.07	-55687.43			
Y-24	32370.14	-55682.43				R-24	32443.08	-55687.46			
Y-25	32393.47	-55660.26				R-25	32450.37	-55692.46			
Y-26	32402.43	-55652.24				R-26	32466.86	-55700.39			
Y-27	32437.15	-55672.29				R-27	32466.84	-55700.32			

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-3 土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域の座標位置図

調査年度	平成18年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-1413	箇所名	犬成2	所在地	千葉県市原市犬成
---------	------	--------	-----	-----	-----	----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域の座標一覧

調査年度

平成18年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-1413 箇所名 犬成2 所在地 千葉県市原市犬成

土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域の座標					
地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)
I-1	32505.58	-55658.92			
I-2	32505.99	-55659.06			
I-3	32506.05	-55659.08			
I-4	32500.22	-55669.68			
I-5	32491.03	-55685.31			
I-6	32485.62	-55706.37			
I-7	32484.63	-55706.24			
I-8	32478.61	-55705.44			
I-9	32381.48	-55705.02			
I-10	32396.79	-55700.97			
I-11	32403.96	-55686.08			
I-12	32410.78	-55673.40			
I-13	32412.29	-55677.24			
I-14	32412.35	-55677.43			
I-15	32412.71	-55678.54			
I-16	32404.51	-55686.98			
I-17	32398.83	-55702.52			
I-18	32382.57	-55707.08			
I-19	32382.35	-55706.68			
I-20	32478.12	-55680.18			
I-21	32488.56	-55664.47			