


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-1 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成18年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-1416	箇所名	姉崎8	所在地	千葉県市原市姉崎
---------	------	--------	-----	-----	-----	----------



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成18年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-1416	箇所名	姉崎8	所在地	千葉県市原市姉崎
---------	------	--------	-----	-----	-----	----------


[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-3 土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える区域の座標位置図

調査年度	平成18年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-1416	箇所名	姉崎8	所在地	千葉県市原市姉崎
---------	------	--------	-----	-----	-----	----------



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 土石等の移動による力が $100\text{kN/m}^2$ を超える区域の座標一覧

調査年度

平成18年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I -1416

箇所名

姉崎8

所在地

千葉県市原市姉崎

[illegible]