


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成24年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-1508	箇所名	北羽鳥2	所在地	成田市北羽鳥
---------	------	--------	-----	------	-----	--------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

					調査年度		平成24年度																
急傾斜地の位置		箇所番号	I-1508		箇所名		北羽鳥2		所在地		成田市北羽鳥												
危害の恐れのある土地の座標												著しい危害の恐れのある土地の座標											
地点記号		X(m)		Y(m)		地点記号		X(m)		Y(m)		地点記号		X(m)		Y(m)		地点記号		X(m)		Y(m)	
Y-1		-16605.11		41162.56								R-1		-16618.12		41170.30							
Y-2		-16592.87		41176.46								R-2		-16606.71		41185.58							
Y-3		-16601.22		41181.96								R-3		-16613.93		41190.33							
Y-4		-16608.91		41187.02								R-4		-16614.00		41190.38							
Y-5		-16613.93		41190.33								R-5		-16625.20		41174.53							
Y-6		-16620.60		41194.73																			
Y-7		-16632.66		41178.97																			
Y-8		-16626.13		41175.08																			
Y-9		-16620.14		41171.51																			
Y-10		-16613.70		41167.67																			