


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-151K2473	箇所名	辰巳台東2	所在地	市原市辰巳台東5丁目、能満
---------	------	------------	-----	-------	-----	---------------



0 10 20 40 60
m
1/1,000

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

急傾斜地の位置 箇所番号 I-151K2473 箇所名 辰巳台東2 所在地 市原市辰巳台東5丁目、能満

© 2013 Pearson Education, Inc.

危害のおそれのある土地の座標(土砂災害警戒区域)

著しい危害のおそれのある土地の座標(土砂災害特別警戒区域)