


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 気概のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-151K2728 箇所名 有秋台西1 所在地 市原市有秋台西1丁目、不入斗、深城



### 凡 例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

1:2,000

0 50 100 m

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 気概のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-151K2728 箇所名 有秋台西1 所在地 市原市有秋台西1丁目、不入斗、深城



### 凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

1:1,000

0

50

100 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-4 気概のおそれのある土地等の座標位置図

### 調査年度

令和4年度

## 急傾斜地の位置

箇所番号


I -151K2728

## 箇所名

有秋台西1

### 所在地

市原市有秋台西1丁目、不入斗、深城



千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-151K2728	箇所名	有秋台西1		所在地	市原市有秋台西1丁目、不入斗、深城					
危害のおそれのある土地の座標												
著しい危害のおそれのある土地の座標												
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)				
Y-1	-60420.09	19674.78	Y-29	-60609.37	19630.27	R-1	-60427.04	19660.71				
Y-2	-60417.96	19665.01	Y-30	-60609.38	19630.27	R-2	-60426.71	19658.19				
Y-3	-60416.88	19660.03	Y-31	-60613.46	19633.51	R-3	-60425.92	19652.16				
Y-4	-60414.76	19650.26	Y-32	-60613.47	19633.50	R-4	-60446.03	19648.76				
Y-5	-60424.90	19644.31	Y-33	-60618.21	19634.62	R-5	-60448.07	19652.34				
Y-6	-60445.92	19640.15	Y-34	-60618.78	19644.60	R-6	-60448.08	19658.53				
Y-7	-60448.06	19644.13	Y-35	-60619.06	19649.50	R-7	-60448.08	19661.31				
Y-8	-60453.72	19648.28	Y-36	-60619.16	19651.29	R-8	-60446.15	19658.51				
Y-9	-60453.61	19658.28	Y-37	-60618.45	19658.43	R-9	-60566.98	19642.33				
Y-10	-60453.55	19664.38	Y-38	-60618.34	19659.45	R-10	-60568.32	19639.42				
Y-11	-60453.44	19674.38	Y-39	-60616.27	19661.46	R-11	-60570.98	19633.63				
Y-12	-60448.11	19677.63	Y-40	-60616.26	19661.47	R-12	-60586.13	19648.77				
Y-13	-60446.36	19675.25	Y-41	-60615.75	19661.83	R-13	-60583.09	19655.90				
Y-14	-60429.16	19676.93	Y-42	-60615.75	19661.83	R-14	-60580.55	19661.86				
Y-15	-60496.30	19662.04	Y-43	-60606.19	19679.76	R-15	-60612.66	19646.51				
Y-16	-60495.71	19657.37	Y-44	-60593.98	19678.44	R-16	-60612.19	19644.19				
Y-17	-60495.04	19652.12	Y-45	-60574.58	19675.87	R-17	-60611.00	19638.31				
Y-18	-60494.45	19647.46	Y-46	-60560.13	19657.23	R-18	-60614.15	19640.39				
Y-19	-60493.19	19637.54	Y-47	-60549.81	19660.06	R-19	-60614.66	19645.45				
Y-20	-60509.11	19633.12	Y-48	-60532.50	19660.29	R-20	-60614.76	19646.46				
Y-21	-60521.19	19631.59	Y-49	-60532.49	19660.29	R-21	-60620.61	19663.53				
Y-22	-60530.33	19631.17	Y-50	-60522.21	19661.27	R-22	-60620.93	19660.89				
Y-23	-60530.37	19631.17	Y-51	-60509.38	19661.52	R-23	-60621.65	19654.84				
Y-24	-60548.77	19626.48	Y-52	-60618.63	19680.05	R-24	-60643.00	19655.14				
Y-25	-60574.58	19625.80	Y-53	-60619.07	19676.36	R-25	-60659.05	19656.44				
Y-26	-60591.87	19635.30	Y-54	-60619.82	19670.12	R-26	-60667.23	19657.16				
Y-27	-60594.10	19635.27	Y-55	-60620.93	19660.89	R-27	-60687.10	19658.97				
Y-28	-60592.79	19630.45	Y-56	-60622.59	19646.99	R-28	-60692.64	19659.40				

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-151K2728	箇所名	有秋台西1		所在地	市原市有秋台西1丁目、不入斗、深城		
危害のおそれのある土地の座標									
著しい危害のおそれのある土地の座標									
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)		
Y-57	-60644.22	19642.92	Y-85	-60877.64	19740.91	R-57	-60822.91		
Y-58	-60660.59	19642.80	Y-86	-60872.64	19745.38	R-58	-60828.50		
Y-59	-60668.61	19643.84	Y-87	-60863.83	19743.60	R-59	-60828.51		
Y-60	-60688.74	19644.50	Y-88	-60846.81	19742.35	R-60	-60830.81		
Y-61	-60694.44	19643.81	Y-89	-60823.80	19740.26	R-61	-60829.09		
Y-62	-60705.97	19645.17	Y-90	-60823.79	19740.26	R-62	-60827.10		
Y-63	-60710.78	19646.82	Y-91	-60810.31	19737.35	R-63	-60819.06		
Y-64	-60727.55	19649.55	Y-92	-60810.31	19737.34	R-64	-60819.06		
Y-65	-60742.65	19647.89	Y-93	-60800.74	19711.55	R-65	-60814.84		
Y-66	-60742.50	19649.38	Y-94	-60790.58	19700.41	R-66	-60804.08		
Y-67	-60752.65	19644.43	Y-95	-60790.58	19700.41	R-67	-60875.77		
Y-68	-60765.42	19645.94	Y-96	-60798.57	19687.37	R-68	-60874.06		
Y-69	-60776.63	19647.83	Y-97	-60796.66	19690.46	R-69	-60869.63		
Y-70	-60790.88	19650.52	Y-98	-60785.77	19689.59	R-70	-60869.64		
Y-71	-60801.88	19654.03	Y-99	-60771.66	19689.03	R-71	-60881.72		
Y-72	-60828.44	19660.62	Y-100	-60761.01	19688.01	R-72	-60892.04		
Y-73	-60836.34	19678.80	Y-101	-60752.66	19686.73	R-73	-60907.40		
Y-74	-60836.34	19678.82	Y-102	-60752.34	19695.32	R-74	-60915.02		
Y-75	-60831.08	19698.58	Y-103	-60737.49	19696.74	R-75	-60916.25		
Y-76	-60832.57	19697.46	Y-104	-60722.34	19695.54	R-76	-60908.64		
Y-77	-60834.20	19689.52	Y-105	-60705.23	19695.20	R-77	-60894.26		
Y-78	-60834.22	19689.52	Y-106	-60700.89	19694.61	R-78	-60883.48		
Y-79	-60851.60	19691.48	Y-107	-60688.72	19693.18	R-79	-60875.78		
Y-80	-60867.85	19692.86	Y-108	-60683.37	19692.06				
Y-81	-60875.93	19693.48	Y-109	-60664.05	19687.79				
Y-82	-60878.75	19713.13	Y-110	-60655.49	19687.89				
Y-83	-60878.35	19723.12	Y-111	-60639.95	19685.71				
Y-84	-60878.04	19730.92	Y-112	-60865.66	19703.81				

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度