


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-012K2056	箇所名	武石町5	所在地	千葉県花見川区武石町1丁目
---------	------	-------------	-----	------	-----	---------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
千葉県花見川区武石町1丁目	

[illegible]