


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
急傾斜地の位置	千葉県緑区大木戸町、越智町

箇所番号	II-015K2075	箇所名	大木戸町8	所在地	
------	-------------	-----	-------	-----	--



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-015K2075	箇所名	大木戸町8	所在地	千葉県緑区大木戸町、越智町					
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
Y-01	-52645.20	37692.48	Y-29	-52661.22	37698.65	R-01	-52663.00	37697.74			
Y-02	-52641.92	37683.15	Y-30	-52659.43	37699.55	R-02	-52657.66	37690.47			
Y-03	-52643.40	37665.82	Y-31	-52651.58	37695.65	R-03	-52655.39	37679.52			
Y-04	-52644.76	37661.65				R-04	-52657.37	37670.58			
Y-05	-52646.66	37640.74				R-05	-52658.67	37662.27			
Y-06	-52664.35	37625.31				R-06	-52658.05	37646.96			
Y-07	-52664.77	37610.62				R-07	-52672.53	37638.44			
Y-08	-52672.66	37601.49				R-08	-52672.62	37625.76			
Y-09	-52676.70	37599.21				R-09	-52681.23	37615.34			
Y-10	-52682.05	37595.01				R-10	-52687.02	37609.63			
Y-11	-52693.89	37582.76				R-11	-52694.30	37607.68			
Y-12	-52700.55	37590.21				R-12	-52706.32	37596.67			
Y-13	-52706.27	37596.61				R-13	-52712.30	37604.44			
Y-14	-52712.30	37604.44				R-14	-52714.47	37608.64			
Y-15	-52714.47	37608.64				R-15	-52718.10	37615.71			
Y-16	-52726.72	37632.45				R-16	-52708.64	37622.51			
Y-17	-52720.96	37635.24				R-17	-52698.12	37620.84			
Y-18	-52711.07	37633.91				R-18	-52691.51	37631.97			
Y-19	-52701.14	37647.55				R-19	-52680.60	37641.15			
Y-20	-52687.50	37654.46				R-20	-52676.25	37644.41			
Y-21	-52680.11	37650.60				R-21	-52662.93	37649.62			
Y-22	-52673.40	37655.34				R-22	-52665.23	37662.57			
Y-23	-52674.70	37662.99				R-23	-52664.60	37673.05			
Y-24	-52672.85	37675.85				R-24	-52661.88	37678.73			
Y-25	-52671.19	37677.61				R-25	-52660.84	37689.21			
Y-26	-52671.30	37685.06				R-26	-52664.02	37697.23			
Y-27	-52671.93	37693.23									
Y-28	-52663.00	37697.74									

平面直角座標系: 第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)