


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-022K2038	箇所名	金杉10	所在地	船橋市金杉2丁目
---------	------	-------------	-----	------	-----	----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-022K2038 箇所名 金杉10 所在地 船橋市金杉2丁目

危害のおそれのある土地の座標					
地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)
Y-1	-29730.40	15112.26	Y-28	-29806.49	14980.41
Y-2	-29737.36	15132.54	Y-29	-29820.94	14977.56
Y-3	-29749.97	15134.76	Y-30	-29830.64	14976.43
Y-4	-29760.63	15128.21	Y-31	-29845.56	14974.63
Y-5	-29766.36	15130.72	Y-32	-29863.52	14981.23
Y-6	-29771.19	15131.92	Y-33	-29884.45	14980.03
Y-7	-29773.00	15133.90	Y-34	-29902.12	14982.15
Y-8	-29774.77	15130.27	Y-35	-29909.76	14981.20
Y-9	-29778.60	15122.39	Y-36	-29909.92	14980.40
Y-10	-29780.92	15117.62	Y-37	-29910.71	14979.24
Y-11	-29784.40	15110.48	Y-38	-29915.05	14972.90
Y-12	-29785.30	15108.63	Y-39	-29919.11	14966.95
Y-13	-29783.33	15106.02	Y-40	-29924.75	14958.70
Y-14	-29778.40	15103.35	Y-41	-29917.31	14942.94
Y-15	-29772.58	15102.88	Y-42	-29903.75	14934.87
Y-16	-29767.10	15102.45	Y-43	-29886.02	14926.25
Y-17	-29766.69	15101.29	Y-44	-29865.36	14927.47
Y-18	-29769.48	15099.55	Y-45	-29846.89	14920.25
Y-19	-29766.58	15091.82	Y-46	-29828.82	14921.65
Y-20	-29768.07	15074.65	Y-47	-29809.43	14933.95
Y-21	-29774.85	15058.73	Y-48	-29789.46	14938.66
Y-22	-29776.08	15043.17	Y-49	-29772.71	14949.01
Y-23	-29776.62	15029.99	Y-50	-29755.79	14962.53
Y-24	-29776.18	15015.24	Y-51	-29759.08	14988.49
Y-25	-29784.08	15004.52	Y-52	-29747.72	15006.06
Y-26	-29790.24	14995.95	Y-53	-29732.04	15020.92
Y-27	-29794.86	14987.96	Y-54	-29734.72	15036.44

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)
R-1	-29744.48	15122.35	R-28	-29864.12	14963.72
R-2	-29754.03	15125.37	R-29	-29884.96	14962.52
R-3	-29764.64	15119.71	R-30	-29902.66	14966.35
R-4	-29769.70	15123.12	R-31	-29912.99	14964.85
R-5	-29774.65	15124.55	R-32	-29919.11	14966.95
R-6	-29776.57	15126.57	R-33	-29921.80	14963.02
R-7	-29778.60	15122.39	R-34	-29915.29	14953.15
R-8	-29779.11	15121.35	R-35	-29903.22	14950.28
R-9	-29777.26	15118.98	R-36	-29885.53	14942.99
R-10	-29772.51	15116.74	R-37	-29864.79	14944.20
R-11	-29766.84	15115.03	R-38	-29846.47	14937.71
R-12	-29758.52	15115.61	R-39	-29829.40	14939.15
R-13	-29753.32	15111.23	R-40	-29813.03	14947.57
R-14	-29753.91	15104.61	R-41	-29794.77	14951.69
R-15	-29750.43	15089.51	R-42	-29779.68	14961.28
R-16	-29752.00	15072.00	R-43	-29766.69	14973.11
R-17	-29758.69	15056.04	R-44	-29765.25	14992.44
R-18	-29760.18	15040.58	R-45	-29754.63	15008.29
R-19	-29759.23	15026.45	R-46	-29744.43	15023.44
R-20	-29761.38	15010.47	R-47	-29746.86	15038.42
R-21	-29771.13	14996.21	R-48	-29741.69	15053.22
R-22	-29778.58	14984.64	R-49	-29736.72	15069.49
R-23	-29787.04	14974.21	R-50	-29735.04	15087.32
R-24	-29800.47	14965.64	R-51	-29741.47	15108.66
R-25	-29816.87	14962.13	R-52	-29744.48	15122.35
R-26	-29830.07	14959.20			
R-27	-29845.98	14957.56			

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

II-022K2038

筒所名

金杉10

所在地

船橋市金杉2丁目

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)