

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-022K2134-1

箇所名

大穴北9

所在地

船橋市大穴北5丁目、楠が山町



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置		箇所番号	II-022K2134-1		箇所名	大穴北9		所在地	船橋市大穴北5丁目、楠が山町		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-27430.05	19735.38	Y31	-27600.01	19852.40	R1	-27425.34	19737.80	R31	-27426.20	19809.44
Y2	-27440.58	19755.63	Y32	-27602.02	19855.13	R2	-27432.82	19757.22	R32	-27418.56	19795.31
Y3	-27448.77	19766.51	Y33	-27601.91	19856.63	R3	-27438.98	19766.82	R33	-27417.68	19782.22
Y4	-27426.76	19786.41	Y34	-27600.35	19857.15	R4	-27421.62	19784.04	R34	-27429.78	19767.12
Y5	-27428.36	19793.33	Y35	-27601.53	19868.46	R5	-27423.14	19794.39	R35	-27424.07	19759.02
Y6	-27435.82	19802.73	Y36	-27603.52	19870.06	R6	-27431.00	19806.09	R36	-27421.15	19739.94
Y7	-27447.64	19811.41	Y37	-27603.74	19871.50	R7	-27441.19	19816.02	R37	-27425.12	19737.91
Y8	-27466.07	19815.94	Y38	-27603.81	19871.92	R8	-27458.38	19821.28			
Y9	-27473.47	19833.87	Y39	-27604.81	19890.72	R9	-27467.44	19837.96	R38	-27532.50	19926.64
Y10	-27486.26	19848.10	Y40	-27604.46	19892.76	R10	-27480.36	19851.17	R39	-27540.22	19928.92
Y11	-27493.71	19850.39	Y41	-27598.75	19902.18	R11	-27486.55	19860.58	R40	-27548.65	19919.48
Y12	-27513.38	19864.00	Y42	-27596.27	19915.12	R12	-27503.51	19870.61	R41	-27561.10	19922.66
Y13	-27522.59	19887.47	Y43	-27587.32	19928.83	R13	-27511.87	19890.05	R42	-27573.34	19915.32
Y14	-27525.50	19905.01	Y44	-27572.18	19943.20	R14	-27512.73	19909.61	R43	-27579.27	19902.73
Y15	-27533.75	19911.20	Y45	-27555.79	19948.88	R15	-27509.52	19911.75	R44	-27574.74	19897.69
Y16	-27538.95	19914.02	Y46	-27531.25	19959.72	R16	-27510.85	19911.51	R45	-27579.31	19889.95
Y17	-27544.78	19913.25	Y47	-27518.80	19953.47	R17	-27527.19	19923.76	R46	-27578.34	19871.39
Y18	-27544.11	19902.44	Y48	-27513.25	19950.48	R18	-27526.67	19924.77	R47	-27584.32	19865.18
Y19	-27557.23	19915.47	Y49	-27493.86	19938.58	R19	-27523.57	19930.71	R48	-27589.53	19846.33
Y20	-27567.90	19910.06	Y50	-27476.98	19924.25	R20	-27520.47	19936.66	R49	-27594.37	19844.72
Y21	-27573.64	19898.63	Y51	-27482.82	19904.41	R21	-27502.56	19924.73	R50	-27595.48	19846.23
Y22	-27568.28	19896.48	Y52	-27485.64	19896.37	R22	-27493.58	19917.87	R51	-27591.51	19848.31
Y23	-27570.70	19889.69	Y53	-27476.82	19888.47	R23	-27498.27	19907.09	R52	-27588.43	19865.97
Y24	-27567.31	19871.34	Y54	-27468.52	19886.24	R24	-27500.77	19892.72	R53	-27589.75	19871.44
Y25	-27575.99	19863.60	Y55	-27458.32	19862.65	R25	-27491.69	19878.52	R54	-27589.02	19890.24
Y26	-27582.66	19839.47	Y56	-27446.17	19852.41	R26	-27478.24	19872.41	R55	-27581.55	19898.96
Y27	-27589.56	19838.17	Y57	-27435.66	19837.03	R27	-27474.21	19854.37	R56	-27584.15	19906.29
Y28	-27591.53	19840.85	Y58	-27419.97	19831.17	R28	-27460.81	19842.47	R57	-27577.13	19918.98
Y29	-27595.48	19846.23	Y59	-27412.03	19819.32	R29	-27449.53	19827.41	R58	-27564.89	19929.68
Y30	-27596.96	19848.24	Y60	-27400.92	19798.87	R30	-27433.92	19821.21	R59	-27552.60	19934.46

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------



[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-022K2134-2	箇所名	大穴北9	所在地	船橋市大穴北5丁目、楠が山町
---------	------	---------------	-----	------	-----	----------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

[illegible]